

TIPO DE ESTRUTURA: Galerias

FISSURAÇÃO: Fissuras verticais na parte inferior das paredes

ESQUEMA:




FIG. 4

CAUSA DA FISSURAÇÃO: Retração das paredes impedida pela laje do fundo da galeria.

SOLUÇÃO: 1. Colocar armadura adequada na parte inferior das paredes. Ver recomendações de Falkner no exemplo nº 6.
2. Cura cuidadosa e prolongada das paredes.

OBSERVAÇÃO: As fissuras existentes podem ser tomadas após período de retração das paredes.