
EXEMPLO Nº 163:

TIPO DE ESTRUTURA: Prédio de concreto armado em uma instalação industrial.

FISSURAÇÃO: Fissura em forma circular na face do pilar

ESQUEMA:




CAUSA: A dilatação da tubulação aquecida causou esforços de tração no suporte. Segundo Eligehausen [150], a ruptura do concreto se dá então por "arrancamento" de um tronco de cone. O detalhe dos chumbadores estava incorreto, pois foram usados chumbadores muito curtos e sem a armadura de suspensão.

EXEMPLO Nº 163 : (CONTINUAÇÃO)

TIPO DE ESTRUTURA: Prédio de concreto armado em uma instalação industrial.


FISSURAÇÃO: Fissura em forma circular na face do pilar

ESQUEMA: Ruptura em forma de cone. Ver Eligehausen [150]



O cone de concreto arrancado tem um ângulo aproximado de 35 graus.

OBSERVAÇÃO: Deve ser considerado o "efeito de grupo". A resistência de um grupo de chumbadores varia com o espaçamento "**s**" entre eles.



Exemplo de efeito de grupo, segundo Eligehausen [150] :


- Quanto menor o espaçamento entre os chumbadores, menor a resistência "<u>Nu</u>" à ruptura do grupo de chumbadores.
- Para um espaçamento muito pequeno, a resistência "<u>Nu</u>" do grupo de chumbadores se aproxima da resistência de um chumbador isolado.
- A partir de um espaçamento s = 3h, não há interferência entre as superfícies de ruptura de cada chumbador.
- Para um espaçamento $s \ge 3h$, a resistência "Nu" do grupo de chumbadores fica constante.

EXEMPLO Nº 163: (CONTINUAÇÃO)

TIPO DE ESTRUTURA: Prédio de concreto armado de instalação industrial.

FISSURAÇÃO: Fissura em forma circular na face do pilar.

ESQUEMA: Ruptura em forma de cone. Ver Eligehausen [150].



Segundo Eligehausen [150], a resistência média à tração de um chumbador isolado vale :

Eligehausen ver [150]
$$N_{u,c}, \textit{m\'edia} ...(N) = 16,9 \times \sqrt{f_c \Big(N/mm^2\Big)} \times \Big(h_{ef}(mm)\Big)^{1,5} ... \textit{em concreto n\~ao fissurado}$$

O Comitê Europeu de Concreto, CEB [151] estima a resistência característica NRk, 5% em :

CEB ver [151]
$$N_{Rk, 5\%, c}...[N] = 12.6 \times \sqrt{f_c \left(N/mm^2\right)} \times \left(h_{ef}(mm)\right)^{1.5}....em \ concreto \ não \ fissurado$$

CEB ver [151]
$$N_{Rk,5\%,\,c}.....[N] = 9.0 \times \sqrt{f_c \Big(N/mm^2\Big)} \times \Big(h_{ef}(mm)\Big)^{1,5}.....em \ concreto \ fissurado$$


OBSERVAÇÃO: A resistência do suporte, com chumbadores tracionados, diminui em estruturas de concreto armado, que tenham fissuras de flexão.

EXEMPLO Nº 163: (CONTINUAÇÃO)


TIPO DE ESTRUTURA: Prédio de concreto armado de instalação industrial.

FISSURAÇÃO: Fissura em forma circular na face do pilar.

SOLUÇÕES: Usar chumbadores longos ou armaduras de suspensão.



SOLUÇÃO 1: Usar chumbadores longos.



SOLUÇÃO 2: Usar armadura de suspensão longa, atrás dos chumbadores curtos.

COMENTÁRIO: A norma alemã recomenda que os chumbadores, ou as armaduras de suspensão, sejam levados até à zona comprimida da peça estrutural fletida. Isso pode ser respeitado se os chumbadores forem ancorados junto à face oposta ao suporte, no terço da altura da peça estrutural,. Ver as figuras acima.