


Ataque de Sulfatos ao Concreto de Cimento Portland

Prof.. Eduardo C. S. Thomaz Notas de aula

Influências sobre o concreto

(Einflüsse auf Beton)
Prof. A. Kleinlogel, Prof. F. Hundeshagen, Prof. Otto Graf.
Editora: Wilhelm Ernst & Sohn – Berlin **1930**

Ataque de Sulfatos à argamassa de cimento Portland




Esgoto de Fábrica – Alemanha 1930 O Sulfato já havia destruído≈ 20cm do concreto no topo do vertedouro.

(Einflüsse auf Beton)


Prof. A. Kleinlogel , Prof. F. Hundeshagen , Prof. Otto Graf. Editora : Wilhelm Ernst & Sohn – Berlin **1930**

Ataque de Sulfatos à argamassa de cimento Portland



Tubo enterrado em solo com sulfatos.

Concreto com pouco cimento. A parte interna não foi atacada, mas mostra como o concreto era poroso



Pedaços do tubo mostrado acima

Fotos divulgadas pelo Eng. Jorge Vianna cimatek.jorgevianna@yahoo.com.br 2013



Água do Canal certamente contendo sulfatos.



Água do Canal certamente contendo sulfatos .

TWENTY-YEAR (1939 – 1959) REPORT ON THE LONG -TIME STUDY OF CEMENT PERFOMANCE IN CONCRETE

Hubert Woods - PCA.R&D.Ser.1096.1 - PCA.R&D.Ser.1118 - USA PCA = Portland Cement Association




FIG. 7. St. Augustine Piles. Piles Made With LTS Cement 18. (C₃A Content = 12.2%)

"Fig.7 shows definite deterioration and **sloughingaway**(descamação) of the concrete, in all three concrete mixes. Cement 18, with C3A of 12,2%, was used in the 3 piles shown. We consider this deterioration to be result of **sulfate attack**, and evidence that high C3A cement should not be used in warm sea water."

• Ver também:

aquarius.ime.eb.br/~webde2/prof/ethomaz/fissuracao/exemplo116.pdf aquarius.ime.eb.br/~webde2/prof/ethomaz/fissuracao/exemplo126.pdf

w3.ufsm.br/ppgec/wp-content/uploads/Karina Kozoroski Veiga_Dissertação de Mestrado.pdf

http://www.asocem.org.pe/bivi/sa/dit/icem/rd097.pdf

http://infoscience.epfl.ch/record/104737/files/EPFL TH3853.pdf

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/7566/1/Pinheiro-Alves.pdf

http://www.dcc.ufpr.br/mediawiki/images/7/78/TC031_Durabilidade_x.pdf

http://www.slagstar.at/upload/web/doc/Advanced_Supersulfated_Cements_-_Worldcement_09_2009.pdf

http://www.cementdistribution.com/industryinfo/articles/slagstar_high_quality_binder_without_calciningprocess.pdf

UM CIMENTO MAIS SUSTENTÁVEL FRENTE A UM ATAQUE SEVERO POR SULFATOS

M.ª Teresa Pinheiro-Alves, Ferrán Gomà, e Said Jalali

Congresso Construção 2007 - 3.º Congresso Nacional-17 a 19 de Dezembro, Coimbra, Universidade de Évora, Universidade Politécnica da Catalunha, Universidade do Minho e-mail: tpa@uevora.pt, recercalabgoma@eresmas.net, said@civil.uminho.pt

1 - Introdução

O ataque por sulfatos encontra-se entre os problemas de durabilidade dos betões desde há algum tempo e tem recebido atenção dos investigadores ao nível mundial.

Este tipo de ataque pode acontecer quando exista uma fonte interna de sulfatos no betão, ou quando exista uma fonte externa de sulfatos.

Durante muitos anos apenas se considerou a formação de **gesso** e de **etringita** como única forma de ataque por sulfatos e só mais tarde foi encontrada outra forma de ataque, a **taumasita**.

Enquanto as primeiras dependem de uma fonte de alúmina, a segunda depende de uma fonte de sílica e carbonato.

A estrutura da etringita é muito parecida com a da taumasita e não é de estranhar que durante muitos anos ambas tenham sido confundidas.

2 - Mecanismo de formação de gesso e etringita

As primeiras patologias que apareceram em betões atacados por sulfatos estiveram sempre associadas à formação de gesso e etringita, e são quase tão antigas como o descobrimento do próprio cimento Portland por Smeaton [1].

Sabe-se com base em estudos de campo e laboratório que há uma forte correlação entre

o conteúdo de aluminato tricálcico (C₃A) do cimento Portland e a expansão provocada pelo ataque por sulfatos .

A entrada de sulfato no betão produz uma sulfatação, ou seja, produz sulfato cálcico a partir da portlandite(CH) existente no cimento hidratado do betão que juntamente com água provoca a formação de gesso:

Nomenclatura:
$$C=CaO$$
; $A=Al_2O_3$; $S=SiO_2$; $H=H_2O$; $F=Fe_2O_3$; $\overline{S}=SO_3$

$$CH + \overline{S} + H \rightarrow C\overline{S}H_2$$

(portlandite + sulfato + água → gesso)

O sulfato de cálcio, associada com o aluminato tricálcico hidratado, forma o monosulfo aluminato cálcico hidratado :

$$C_3A + C\overline{S}H_2 + 10H \rightarrow C_4A\overline{S}H_{12}$$

(aluminato tricálcico + gesso + água → monosulfato)

O monosulfato com gesso provoca a formação da etringita (tri-sulfo-aluminato cálcico hidratado):


$$C_4 A \bar{S} H_{12} + 2C \bar{S} H_2 + 16 H \rightarrow C_5 A \bar{S}_3 H_{32}$$

(monosulfato + gesso + água \rightarrow etringita)

Estas reações são as que provocam a expansão causando a aparição de lascas na superfície de uma argamassa ou betão na presença de sulfato.


Estas reações ocorrem nas argamassas ou betões desde o momento em que a água entra em reação com o cimento anidro na formação da pasta durante as primeiras 48 horas.

Enquanto a pasta ainda não está rígida ela consegue absorver os esforços resultantes do aumento do volume sem provocar danos.



Argamassa imersa em solução com 5% Na₂SO₄ a 20°C

Exemplos de Micrografias de Etringita



Exemplo 1 : Agulhas de Etringita
Gregerová M. Masaryk University, Czech Republic,
mirka@sci.muni.cz
Pospíšil P. Brno University, Czech Republic,
pospisil.p@fce.vutbr.cz

Obs: A Etringita foi descoberta em 1874 em Ettringer na Alemanha.



Exemplo 2 : Agulhas de Etringita Imagem da fratura de uma pasta endurecida de cimento Portland mostrando agulhas de etringita e placas hexagonais de hidróxido de cálcio.

http://www.fhwa.dot.gov/publications/research/infrastructure/pavements/pccp/04150/chapt14.cfm

3 - Mecanismo de formação de taumasita

Existem duas hipóteses para explicar a aparição da taumasita.

A primeira, conhecida como Formação de Taumasita (TF) defende que a taumasita aparece devido a uma evolução da etringita. Esta hipótese e a formação de etringita não são consideradas como muito graves, no entanto cabe salientar que pode

evoluir para a segunda hipótese de formação de taumasita, a Taumasita como Forma de Ataque por Sulfatos (TSA), que é muito mais agressiva que a primeira.

A transferência de íons de $Al^{3+} \rightarrow Si^{4+}$ como substituição, e a presença de CO_3^{2-} como adição, explica esta **primeira hipótese** de formação:

Etringita
$$\begin{array}{ccc} \operatorname{Ca}_{6} [\operatorname{Al}(\operatorname{OH})_{6}]_{2} \cdot 24 \operatorname{H}_{2} \operatorname{O} \cdot \left[\left(\operatorname{SO}_{4} \right)_{3} \cdot 2 \operatorname{H}_{2} \operatorname{O} \right] \\ & \downarrow & \downarrow \\ \operatorname{Taumasita} & \operatorname{Ca}_{6} [\operatorname{Si}(\operatorname{OH})_{6}]_{2} \cdot 24 \operatorname{H}_{2} \operatorname{O} \cdot \left[\left(\operatorname{SO}_{4} \right)_{3} \cdot \left(\operatorname{CO}_{3} \right)_{2} \right] \end{array}$$

A ação destrutiva na primeira hipótese é similar ao mecanismo expansivo do gesso e da etringita.

A taumasita tal como a etringita pode precipitar nos espaços vazios e fissuras sem a necessidade de provocar qualquer dano .


A **segunda hipótese** é muito mais agressiva que a primeira e menos compreendida. A formação de taumasita está dependente de um maior provimento de C-S-H (silicatos cálcicos hidratados) e não do conteúdo de C3A como acontecia com a etringita, portanto os chamados Cimentos Portland Resistentes aos Sulfatos (CP -RS), que são cimentos com baixos conteúdos de C3A, não inibem a formação de taumasita.

Um betão tem aproximadamente o pH no interior dos seus poros de 13 ou mais. Durante a sua vida útil o contacto com sulfatos provenientes do exterior altera a composição dos fluidos nos poros e as fases líquidas em equilíbrio, os íons sulfato que venham do exterior reagem com o C-S-H existente para formar etringita e enquanto existir alumina a etringita continuará a se formar.

Quando a etringita parar de se formar, e se continuarem as entradas de íons sulfato, estes serão forçados a encontrar um novo hóspede.


A portlandita (CH) terá estado a reagir com os íons sulfato para formar gesso, mas na presença de íons carbonato ou bicarbonato disponíveis, a taumasita formar-se-á em vez da etringita.

A taumasita forma-se com valores de pH que variam entre 10,5 a 13 e qualquer íon magnésio que se encontre no fluido dos poros precipitar-se-á na forma de brucita $Mg(OH)_2$.



Argamassa imersa em solução com 5% MgSO₄ a 20°C.

Exemplos de Micrografias de Taumasita



Exemplo 1 : Bastões de Taumasita

Gregerová M. Masaryk University, Czech Republic, mirka@sci.muni.cz

Pospíšil P. Brno University, Czech Republic, pospisil.p@fce.vutbr.cz

Thaumasite formation affected by aggregate composition in concrete in the Czech Republic



Exemplo 2 : Bastões de Taumasita

F. Mittermayr - f.mittermayr@tugraz.at

D. Klammer - dietmar.klammer@tugraz.at,

D. Höllen, S. Köhler, M. Dietzel


Graz University of Technology-<u>http://www.egam.tugraz.at/</u> *Thaumasite Formation in Concrete - An Isotopic*

Approach

Delayed Ettringite Formation in Concrete

Bauhaus-University Weimar / Germany **Jochen Stark, Katrin Bollmann**

Bauhaus-University Weimar / Germany



Structure model of ettringite


according to Dr. J. Neubauer / University Erlangen / Germany

Ettringite (C_6A \overline{S}_3H_{32}) forms hexagonal-prismatic crystals. According to the structure model by TAYLOR [76], the crystals are based on columns of cations of the composition $\{Ca_3[Al(OH)_6]\cdot 12\ H_2O\}^{3+}$. In there, the $Al(OH)_6^{3-}$ -octahedra are bound up with the edge-sharing CaO_8 -polyhedra, that means each aluminum-ion, bound into the crystal, is connected to Ca^{2+} -ions, with which they share OH ions . The intervening channels contain the SO_4^{2-} -tetrahedra and the remaining H_2O molecules (fig. 2). The H_2O molecules are partly bound very loose into the ettringite structure. Due to this, the easy slit off of part of the water during drying or increased temperatures can be explained and, therefore, the existence of ettringite with different crystal water contents.


Delayed Ettringite Formation in Concrete

Bauhaus-University Weimar / Germany **Jochen Stark, Katrin Bollmann**

Bauhaus-University Weimar / Germany




Very slender ettringite crystals forming needle-shaped formations with hexagonal cross-section and a thickness of about 2 μm;



Very slender ettringite crystals with thicknesses in the range between 20 and 200 nm laid close to one another and forming thick needle-like formations

Argamassa 1:4 de Cimento Aluminoso, após 2 anos em solução 2.5% de MgSO4

Ing. E. Probst - Karlsruhe - Germany - 1928




Revestimento
= Argamassa
de Cimento
Aluminoso

- Os sulfatos existentes na águas dos esgotos domésticos e industriais, nas águas do solo, nas águas do mar, nos silos de carvões minerais, nos poços de petróleo ... etc, atacam os cimentos Portland hidratados dos concretos.
- Nas tubulações de esgotos , nas estações de tratamento de esgoto , sempre existem danos aos concretos .
- Inicialmente, os sulfatos reagem com o Ca(OH)2 do cimento hidratado, formando o Gesso.
- Em seguida, os sulfatos reagem com os aluminatos do cimento hidratado, formando a etringita = ${}^{\rm C}_6{}^{\rm A}\bar{\rm S}_3.30.{}^{\rm H}_2{}^{\rm O}$
- Na região onde o nível da água, contendo sulfatos, varia ao longo do tempo, como nas tubulações de esgoto, ou em obras marítimas, a concentração de sulfatos no concreto aumenta muito e o ataque é mais intenso.

(Einflüsse auf Beton)

Prof. A. Kleinlogel, Prof. F. Hundeshagen, Prof. Otto Graf. Editora: Wilhelm Ernst & Sohn – Berlin **1930**

Ataque de Sulfatos à argamassa de cimento Portland.




- "Bacilo do Cimento", isto é, Etringita, produzido por síntese.
- Microscópio Ótico . Largura do Campo ≈ 1280 micra
- Autores: H.Passov & M. Schönberg T.I.Z 1917, Nr 63, pg 428-Germany
- Estrelas com núcleo branco de Al2O3, não ligado, são bem visíveis.
- Foi W. Michaelis (Alemanha), em 1892, quem identificou a etringita com a composição = $C_6A\overline{S}_3.30.H_2O$. (revista T.I.Z = Ton Industrie Zeitung Nr 6 . Pg 105 Berlin 1892)
- W. Michaelis a denominou de "bacilo do cimento", pelo efeito desagregador que ela exerce sobre o cimento hidratado.
- "Sal de Candlot" é o nome dado à etringita na França.
- A etringita foi identificada por E. Candlot em 1906. (Ciment et Chaux Hidrauliques Annex. I. pg. 410 ff. Paris 1906)

(Einflüsse auf Beton)

Prof. A. Kleinlogel, Prof. F. Hundeshagen, Prof. Otto Graf. Editora: Wilhelm Ernst & Sohn – Berlin **1930**

Ataque de Sulfatos à argamassa de cimento Portland.




- Microscópio ótico − Largura do campo ≈ 0,80mm
- *Ing. H. Nitzche*, (Revista Zement 1918, Nr 34 pg. 199)
- A quantidade de água de cristalização, na etringita, é muito grande e daíresulta um grande aumento de volume.
- Surgem fissuras na pasta endurecida de cimento ao redor da etringita.
- O Comitê Euro-International du Beton (1982) mostra uma faixa de variação para a quantidade de água na etringita :

$$C_6A\overline{S}_3$$
.(30.a.32) . H_2O

(Einflüsse auf Beton)

Prof. A. Kleinlogel, Prof. F. Hundeshagen, Prof. Otto Graf. Editora: Wilhelm Ernst & Sohn – Berlin **1930**

Ataque de Sulfatos à argamassa de cimento Portland




- Microscópio Ótico . Largura do Campo \approx 217 micra
- Autores: H.Passov & M. Schönberg T.I.Z 1917, Nr 63, pg 428-Germany
- "Bacilo do Cimento", isto é, Etringita, produzido por síntese, todo Al2O3 estando ligado.
- A forma de "estrela" sumiu.
- As agulhas, extremamente finas, se cruzam totalmente.

(Einflüsse auf Beton)

Prof. A. Kleinlogel, Prof. F. Hundeshagen, Prof. Otto Graf. Editora: Wilhelm Ernst & Sohn – Berlin 1930

Ataque de Sulfatos à argamassa de cimento Portland




- Argamassa de cimento Portland (cimento: areia = 1:3 em peso)
- Diferentes tipos de areia produziram argamassas com diferentes resistências ao sulfato:
- As 2 amostras de cima foram feitas com areia comum contendo cálcio.
- As 2 amostras de baixo foram feitas com areia quartzosa (sílica), com granulometria contínua selecionada.
- Solução, a 10%, de sulfato de magnésio MgSO₄.
- Imersão durante 1 ano.
- Ensaio de Ing. E. Probst 1928 Karlsruhe Germany.

Concreto – Estrutura, Propriedades e Materiais


(tradução)

Povindar Kumar Mehta & Paulo J. M. Monteiro Editora Pini - **1994**



- Ataque por sulfato no concreto na Barragem de Fort Peck (1957).
- Visão após 20 anos.
- Parede do canal de descarga da água.
- As águas subterrâneas da bacia tem 10000 mg de SO₄ / litro de água, (sulfato de sódio).
- Concreto com a/c=0,49 e 335 kg/m3 de cimento, resistência fc=48 a 60MPa.
- Cimento Tipo I (comum).
- O concreto deteriorado estava **pastoso** e se desintegrava facilmente.
- Grandes quantidades de gipsita (gesso) se formaram à custa de CH e C-S-H.

Concreto – Estrutura, Propriedades e Materiais (tradução) Povindar Kumar Mehta & Paulo J. M. Monteiro Editora Pini - **1994**




- Ataque por sulfato no concreto na Barragem de Fort Peck (1957)
- Visão após 20 anos.
- Parede do canal de descarga da água.
- Construção, manutenção e reparos do U.S. Corps of Engineers.
- O tipo de cimento usado, tipo I, possuía 7% a 9% de C3A.
- Após 14 anos (1957 a 1971), a profundidade do concreto deteriorado aumentou 20 cm.
- As águas subterrâneas da bacia têm 10000 mg de SO₄/ litro de água, sulfato de sódio.
- Concreto com a/c=0,49 e 335 kg/m3 de cimento, resistência fc=48 a 60MPa.

Concreto – Estrutura, Propriedades e Materiais

(tradução)


Povindar Kumar Mehta & Paulo J. M. Monteiro Editora Pini - **1994**



- Ataque por sulfato no concreto na Barragem de Fort Peck (1957)
- Exame do concreto danificado, com raio X, radiação Kα do cobre.
- Grandes quantidades de etringita e gipsita estão presentes nas amostras ao invés de C-S-H, CH e AFm, que estão normalmente presentes em concretos maduros de cimento Portland.
- A presença do agregado de quartzo na da pasta de cimento é responsável pelo pico de quartzo, no padrão XRD.

Combating Sulfate Attack in Corps of Engineers Concrete Construction

Thomas J. Reading
ACI – Publication SP-47 – Durability of Concrete / 1975






- Tubos de Drenagem na parede do Vertedouro da Barragem de Fort Peck.
- Ataque do sulfato na camada superficial da Parede de concreto.
- Teor de sulfato de sódio , Na₂SO₄ , na água : 1000 a 2000 ppm .
- A deterioração e a expansão não são causadas apenas pela etringita, mas também pela cristalização do sulfato de sódio, formando a mirabilita, Na_2SO_4 . $10H_2O$, dentro dos poros do concreto.
- Essa cristalização pode ter origem, tanto na evaporação da água carregada de sulfatos em solução, como na molhagem da Thenardita, Na₂SO₄.
- A deterioração do concreto, nesse caso, seria apenas uma conseqüência da ação mecânica da expansão dos sais cristalizados.

Concreto – Estrutura, Propriedades e Materiais

(tradução)


Povindar Kumar Mehta & Paulo J. M. Monteiro Editora Pini -1994



- Efeito do tipo de cimento e da quantidade de cimento.
- Autor: G.J. Verbeck Performance of concrete, edição E. G. Swenson University of Toronto Press. (1968)
- O uso de um elevado teor de cimento é mais eficiente que o uso do cimento com baixo teor de C3A (resistente ao sulfato).
- Cimento tipo I 10% C3A
- Cimento tipo II 6% C3A
- Cimento tipo III 10% C3A
- Cimento tipo IV 4% C3A
- Cimento tipo V Resistente ao sulfato 4% C3A

Dimensional Changes

James J. Beaudoin



- Ensaio de barras de argamassa
- Sulfato adicionado à argamassa : Teor de SO3 = 7% da massa do cimento
- Ensaio realizado, em 1968, pelo U. S. Corps of Engineers Bryan Mather
- Expansão a 28 dias e a 1 ano.
- Esses ensaios foram os precursores do ensaio padrão ASTM C1038-89 que determina a expansão da argamassa, feita com cimento Portland.

Shondeep L. Sarkar

Handbook of Analytical Techniques in Concrete Science and Technology- Principles, Techniques and Applications - V.S. Ramachandran & James J. Beaudoin Noyes Publications - **2001**

Ataque de Sulfatos à argamassa de cimento Portland




Imagem MEV de Elétrons Retro-Espalhados de uma argamassa de cimento Portland, sob ação de sulfato de magnésio

• Quando o ataque é do Sulfato de Sódio a reação inicial é : $Ca(OH)_2 + Na_2SO_4.10H_2O = CaSO_4.2H_2O(gesso) + 2NaOH + 8H_2O$


Fissura

- Uma camada de gesso, $CaSO_4.2H_2O$ (A), com espessura de 20 micra a 60micra, se forma ao redor do grão de quartzo (B)
- Ocorre uma grande expansão volumétrica, pois o volume sólido mais do que dobra. Em conseqüência, ocorrem fissuras.
- Se a água corrente supre, continuamente, o Na₂SO₄. 10H₂O, e se a água remove o NaOH, a reação vai até o final. (ver exemplo do Fort Peck). Caso contrário, a reação encontra um ponto de equilíbrio intermediário.
- Após a reação com o Ca(OH)2, a reação ocorre como se o ataque fosse do sulfato de cálcio.

Shondeep L. Sarkar

Handbook of Analytical Techniques in Concrete Science and Technology- Principles, Techniques and Applications - V.S. Ramachandran & James J. Beaudoin Noyes Publications - **2001**

Ataque do Sulfato de cálcio à argamassa de cimento



MEV - Elétrons Retro-Espalhados - Cristais de etringita secundária (AFt)

Quando o ataque é do sulfato de cálcio a reação é:


$$4CaO.Al_2O_3.19H_2O + 3(CaSO_4.2H_2O)(gesso) + 16H_2O =$$

- $= 3CaO.Al_2O_3.3CaSO_4.31H_2O + Ca(OH)_2$ $= C_6A\overline{S}_3.31.H_2O...+...CH = ...etringita...(AFt)...+...portlandit a...(CH)$
- A quantidade de água de cristalização, na etringita, é muito grande e daí resulta um grande aumento de volume.
- Surgem fissuras na pasta endurecida de cimento ao redor da etringita.
- Como resultado, temos aumento da permeabilidade devido às fissuras.
- A seguir, maior ataque de Sulfatos
- Dai ... → Degradação progressiva

Shondeep L. Sarkar

Handbook of Analytical Techniques in Concrete Science and Technology- Principles, Techniques and Applications - V.S. Ramachandran & James J. Beaudoin Noyes Publications - **2001**

Ataque do Sulfato de calcio à argamassa



MEV- E.R.E.- Poro esférico (A) totalmente cheio de taumasita fibrosa.

- Após a formação da etringita, pode ocorrer a sua carbonatação, resultando na formação de taumasita.
- A Taumasita é pior que a etringita secundária, porque afeta a fase C-S-H, retirando o Si.
- A estrutura da taumasita é similar à estrutura da etringita.
- A taumasita tem estrutura semelhante à das agulhas da etringita.
- A diferença entre elas pode ser observada na análise EDS ou no Raio X:


Etringita....
$$[Ca_3Al(OH)_6.12H_2O]_2.(SO_4)_3.2H_2O = C_6A.\overline{S}_3.H_{32}$$

$$Taumasita... [Ca_3Si(OH)_6.12H_2O](SO_4)(CO_3).... = C_3S.\overline{S}.\overline{C}H_{15}$$


Shondeep L. Sarkar

Handbook of Analytical Techniques in Concrete Science and Technology- Principles, Techniques and Applications - V.S. Ramachandran & James J. Beaudoin Noyes Publications - **2001**

Ataque do Sulfato de Cálcio à argamassa de cimento Portland



Etringite.... EDS da Etringita: picos Ca, Al, S e O



EDS da Taumasita : picos Ca, Si, S, O e C

Etringita....
$$[Ca_3Al(OH)_6.12H_2O]_2.(SO_4)_3.2H_2O = C_6A.\overline{S}_3.H_{32}$$

$$Taumasita...$$
 [Ca₃Si(OH)₆.12H₂O](SO₄)(CO₃) = $C_3S.\overline{S}.\overline{C}H_{15}$


- A estrutura da Taumasita é similar à estrutura da Etringita.
- A carbonatação da Etringita resulta na formação de Taumasita, que é pior que a Etringita secundária, porque afeta a fase C-S-H, retirando o Si do C-S-H.

X-Ray Diffraction

A. K. Chatterjee

Handbook of Analytical Techniques in Concrete Science and Technology- Principles, Techniques and Applications - V.S. Ramachandran & James J. Beaudoin Noyes Publications - 2001

Ataque do Sulfato de Cálcio à argamassa de cimento Portland



- Raio X da mistura de fases que contêm Sulfato, com a Boehmita, que é um padrão interno.
- E = Etringita... [Ca₃Al(OH)₆.12H₂O]₂.(SO₄)₃.2H₂O = C₆A \overline{S}_3 H₃₂ = Fase AFt
- T = Taumasita...... [Ca₃ Si(OH)₆.12H₂O].(SO₄).(CO₃).= $C_3S.\overline{S}.\overline{C}H_{15}$
- $M=Monosulfato \dots 4CaO.Al_2O_3.SO_3.12H_2O = C_4A\overline{S}H_{12} = \dots$ Fase AFm
- As fases Etringita e Taumasita têm estruturas muito semelhantes e, por isso, o espectro de Raio X apresenta picos muito próximos.
 É necessário o uso de um padrão interno que dê grande precisão ao espectro , permitindo identificar os picos .
- B= Boehmita = Padrão interno a usar : 2 teta = 14.48°

The Chemistry of Cement and Concrete, 3rd edition 1971

F. M. Lea - (First Edition 1935) Chemical Publishing Co., Inc. New York

Ataque do Sulfato de magnésio ao concreto de cimento Portland




- Concreto feito com cimento Portland contendo Escória de alto forno
- Esse cimento é obtido moendo clinquer de Cimento Portland com a escória granulada (< 65%) de alto forno.
- Cimento Portland + Escória =

- Amostra imersa em solução 5% de MgSO4 aos 28 dias
- Fotografia feita após 2 anos de imersão

The Chemistry of Cement and Concrete, 3rd edition 1971

F. M. Lea - (First Edition 1935) Chemical Publishing Co., Inc. New York

Ataque do Sulfato de magnésio ao concreto de cimento Portland



- Concreto feito com cimento Portland comum
- Cimento Portland Comum =


 64,1% CaO + 5,5% Al2O3 + 22,0% SiO2 + 3,0% Fe2O3 + 1,4% MgO +

 2,1% SO3
- Amostra imersa em solução 5% de MgSO4 aos 28 dias
- Fotografia feita após 2 anos de imersão

The Chemistry of Cement and Concrete, 3rd edition 1971

F. M. Lea - (First Edition 1935) Chemical Publishing Co., Inc. New York

Ataque do Sulfato de magnésio ao concreto de cimento Aluminoso



- Concreto feito com Cimento Aluminoso, imerso no MgSO₄
- Cimento Aluminoso = 37,7% CaO + 38,5% Al2O + 5,3% SiO2 + 12,7% Fe2O3 + 0,1% MgO + 3,9% FeO + 0,1% SO3
- Amostras imersas aos 28 dias em solução 5% de MgSO4
- Fotografia após 2 anos de imersão

Concrete Construction Handbook 3rd edition -Mcgraw-Hill ,Inc.-1993

Joseph J. Waddell & Joseph A. Dobrowolski Ataque do Sulfato de Sódio ao Concreto de Cimento Portland



- Laje de concreto, com 61m x 3m x 10cm, desintegrada pelo ataque do sulfato.
- Solo contendo Sulfato de Sódio Na₂SO₄
- A água é necessária para que exista o ataque dos sulfatos. Em pisos ao ar livre temos: água de chuva e água do solo.
- Usar cimento resistente aos sulfatos, com teor de C3A < 4%
- Usar água / cimento : A/C < 0.45 cimento
- Usar teor elevado de cimento : C > 450 kg/m3

"Gatorade Floor: Quenching Thrist, Joints, Cracks, and Curl"


Donald A. Bailey, Edward J. Barbour et al.

ACI- Concrete International: Floors, Slabs, and Foundations-January 2001

A expansão que ocorre durante a formação da Etringita pode ser aproveitada para compensar a retração do concreto. Usa-se um cimento contendo um componente com sulfatos no teor adequado.

 \not E a chamada Kleinita = $C_4 A_3 \overline{S} = 4CaO.3Al_2O_3.SO_3$.

Uso de "Cimento com Retração Compensada" = Cimento K





Pisos para veículos, que se deslocam sobre colchões de ar, não devem ter juntas.

- O cimento Tipo K, com retração compensada, a contar dos 7 primeiros dias, terá a mesma retração que o Cimento Portland Comum.
- A diferença entre os 2 cimentos é o que acontece no cimento Tipo K nos 7 primeiros dias após a mistura da água.
- Um composto chamado "anhydrous tetracalcium trialuminate sulfate" = $Kleinite = C_4A_3\overline{S} = 4CaO.3Al_2O_3.SO_3$, é adicionado ao cimento tipo K.
- •Quando o cimento tipo K é misturado com a água, a hidratação começa e a etringita começa a se formar e a expandir a massa do concreto.
- •Este cristal de etringita é estruturalmente "são", é quimicamente resistente, e causará uma expansão no concreto.

"Gatorade Floor: Quenching Thrist, Joints, Cracks, and Curl"

Donald A. Bailey, Edward J. Barbour et al.

ACI- Concrete International: Floors, Slabs, and Foundations - January 2001

Uso de "Cimento com Retração Compensada" = Cimento K



- Quando o concreto tipo K endurece (24 horas), a aderência do concreto com a armadura se forma.
- O concreto, tenta se expandir mas é impedido pela armadura.
- O concreto fica comprimido e a armadura fica tracionada.
- Após 7 dias , todo o composto expansivo, $C_4A_3\overline{S}=4CaO.3Al_2O_3.SO_3$, já foi consumido pela reação química. Toda a etringita já se formou , e a retração hidráulica do concreto K começa a predominar , como um concreto Portland comum.
- Antes de ficar tracionado, o concreto K precisa sofrer uma **retração hidráulica** com a mesma extensão com a qual ele tentou se expandir antes, mas que foi impedida pela armadura.
- Um concreto K bem projetado nunca estará sujeito a tensões elevadas de tração.
- É possível projetar lajes com poucas juntas de retração, isto é, com juntas muito espaçadas. Na fábrica da Gatorade essa distância é de **38m**.

"Gatorade Floor: Quenching Thrist, Joints, Cracks, and Curl"


Donald A. Bailey, Edward J. Barbour et al.

ACI- Concrete International: Floors, Slabs, and Foundations-January 2001

Uso de "Cimento com Retração Compensada" = Cimento K



Pisos para veículos, que se deslocam sobre colchões de ar, não devem ter juntas.



• Mecanismo de expansão do cimento Tipo K:


$$C_4A_3\bar{S} + 8C\bar{S}H_2 + 6CH + 74H_2O \rightarrow 3C_6A\bar{S}_3H_{32} = Etringita$$

• O volume da pasta de cimento aumenta, causando expansão do concreto.

Sulfate Resistance of Expansive Cement Concretes

P.K.Mehta & Milos Polivka

ACI – Publication SP-47 – Durability of Concrete/ 1975



5% Na2 SO4+5% Mg SO4.7H20

 Prismas de concreto após 100 dias de exposição a soluções de sulfatos.

- Segundo Ivan Odler "Special Inorganic Cements"- E&FN SPON 2000, as reações que levam à formação de Etringita são :
- Cimento Expansivo tipo $S: C_3A + 3C\overline{S}H_2(gesso) + 26H(\acute{a}gua) \rightarrow C_6A\overline{S}_3H_{32}(etringita)$
- Cimento Expansivo tipo **K**: $C_4 A_3 \overline{S} + 8C\overline{S}H_2(gesso) + 6CH(portlandita) + 74H(\acute{a}gua) \rightarrow 3C_6 A\overline{S}_3 H_{32}(etringita)$
- Cimento Expansivo tipo M: ${\rm CA} + 3C\overline{S}H_{2}(gesso) + 2CH(portlandita) + 24H(\acute{a}gua) \rightarrow C_{6}A\overline{S}_{3}H_{32}(etringita)$

Sulfate Resistance of Expansive Cement Concretes

P.K.Mehta & Milos Polivka ACI – Publication SP-47– Durability of Concrete / **1975**

Tipo de Cimento	Tipo V	Tipo K	Tipo M	Tipo S
\rightarrow	Composição	Composição	Composição	Composição
	(%)↓	(%)↓	(%)↓	(%)↓
SiO2	21,1	20,9	18,3	18,4
Al2O3	2,8	5,3	7,6	8,2
Fe2O3	5,0	2,9	2,4	1,7
CaO	66,3	62,1	60,4	64,2
MgO	1,1	1,1	3,3	1,1
SO3	2,4	5,8	4,7	4,9
Razão	1,17	0,91	1,62	1,67
Al_2O_3/SO_3				
Equivalente Na2O	0,53	0,30	0,20	0,38
CaO livre	0,50	0,70	1,40	1,70
Resíduo insolúvel	0,30	0,40	0,40	0,20
Perda na ignição	0,80	1,60	2,80	1,00
Finura Blaine	3670	4010	3820	3530
(cm2/g)				
Cálculo do Al2O3, reativo, disponível				
para o ataque dos sulfatos (%)				
Al2O3 total no cimento		5,3	7,6	8,2
SO3 total no cimento		5,8	4,7	4,9
Fe2O3 total no cimento		2,9	2,4	1,7
Al2O3 ligado como C4AF		1,9	1,6	1,2
Al2O3 ligado em solução sólida		1,0	1,0	1,0
com alita e belita				
Al2O3 Total inativo		$\Sigma = 2.9$	$\Sigma = 2.6$	$\Sigma = 2,2$
Al2O3 fixado como etringita,		2,5	2,0	2,0
no cimento hidratado, pelo SO3				
presente no cimento.				
Al2O3 reativo, potencialmente		5,3-2,9-2,5=	7,6-2,6-2,0=	8,2-2,2-2,0=
disponível para o ataque do		= ZERO	= 3,0 %	= 4,0 %
sulfato.				


O Al2O3, reativo e não usado,

- ullet quer em forma de C3A ou CA no cimento tipo M,
- quer em forma de C3A no cimento tipo S ,
- é responsável pela formação do indesejável monosulfato hidratado às custas da etringita :
- $C_6 A \overline{S}_3 H_{32} + 2CA + 4CH \rightarrow 3C_4 A \overline{S} H_X$... Cimento tipo M
- $\bullet \ C_6 A \overline{S}_3 H_{32} + 2 C_3 A.... \rightarrow 3 C_4 A \overline{S} H_X \ ... \ Cimentos \ tipo \ M \ \ e \ tipo \ S$

Shondeep L. Sarkar

Handbook of Analytical Techniques in Concrete Science and Technology- Principles, Techniques and Applications - V.S. Ramachandran & James J. Beaudoin Noyes Publications - **2001**

FES = Formação (retardada) de etringita secundária.




- Cristais de etringita secundária. Esse cristais se formam em concreto curado a vapor.
- A expansão causada pela cristalização forma fissuras. As fissuras reduzem a resistência a compressão do concreto em cerca de 20%.
- A Etringita primária, formada no início da hidratação do cimento, se decompõe a temperaturas mais elevadas.
- A etringita primária, decomposta, permanece alojada no Gel de C-S-H e reaparece mais tarde, na forma de agulhas, quando sujeita a umidade relativa elevada e a temperatura elevada.
- A temperatura de 90°C, a que fica sujeito o concreto durante a cura a vapor (90°C), é suficiente para causar a formação das etringitas secundárias..
- A cura a vapor é muito usada em usinas de pré-fabricados, para acelerar o endurecimento do concreto e permitir a retirada rápida das formas.
- Micrografias em concretos pré-fabricados, mostraram a tendência das agulhas de etringita secundária se formarem na interface Pasta Agregado e dentro das Fissuras pré-existentes na pasta endurecida de cimento.

Scanning Electron Microscopy, X-Ray Microanalysis of Concretes

Shondeep L. Sarkar

Handbook of Analytical Techniques in Concrete Science and Technology Principles, Techniques and Applications - V.S. Ramachandran & James J. Beaudoin Noyes Publications - **2001**






- Espectro EDS das agulhas de Etringita secundária (retardada)
- $AFt... = Etringita... = ...3CaO.Al_2O_3.3CaSO_4.31H_2O... = ...C_6A\overline{S}_3.31.H_2O$
- As condições consideradas necessárias para a deterioração causada pela etringita secundária (retardada) são :
 - o Umidade suficiente
 - Vazios e fissuras, na pasta de cimento, que servem de espaço para a nucleação da etringita.
 - o Cimento com alto teor de sulfatos
 - o Alta permeabilidade do concreto.
- A etringita secundária (retardada) pode levar 1 ano para se formar e causar deterioração do concreto.

Damage by Delayed Ettringite Formation - A holistic approach and new hypothesis

Mario Collepardi – Concrete International – ACI - January - 1999

FES = Formação (retardada) de etringita secundária




- Dormentes sem uso Dormentes de concreto protendido, curados a vapor, em temperatura maior que $65^{\circ}C$.
- Fissuras em dormentes de concreto protendido, sem uso.
- Os danos causados pela ocorrência de FES, foram idênticos, tanto em dormentes curados a vapor como em dormentes sem cura a vapor.
- Dormentes estocados, e sem uso, sofreram os mesmos danos que os dormentes em uso, que estão sujeitos a grandes tensões e vibrações, devidas à passagem de trens de alta velocidade.
- Dormentes não expostos à chuva, seja nos estoques protegidos, seja dentro de túneis, não deterioraram.

Damage by Delayed Ettringite Formation A holistic approach and new hypothesis

Mario Collepardi – Concrete International – ACI – January - 1999

FES = Formação (retardada) de etringita secundária



- Dormentes de concreto protendido **em uso**, curados a vapor, com temperatura maior que $65^{\circ}C$.
- Fissuras em dormentes de concreto protendido, em uso.
- Os danos causados pela ocorrência de FES, foram idênticos, tanto em dormentes curados a vapor como em dormentes sem cura a vapor.
- Dormentes estocados, e **sem uso**, sofreram os mesmos danos que os dormentes **em uso**, que estão sujeitos a grandes tensões e vibrações, devidas à passagem de trens de alta velocidade.
- Dormentes não expostos à chuva, seja nos estoques protegidos, seja dentro de túneis, não deterioraram.


Damage by Delayed Ettringite Formation A holistic approach and new hypothesis

Mario Collepardi – Concrete International – ACI – January -1999

FES = Formação (retardada) de Etringita Secundária



- Fissuração na Base, de Concreto Armado, de uma Torre de Rede Elétrica.
- O Concreto foi executado, no local, com cimento de alto teor de Sulfatos.,



Sulfate Attack on Concrete: Separating Myths From Reality

P. Kumar Mehta – Concrete International – ACI – August- 2000


Ataque por Sulfatos - Fonte Externa ou Interna de Íons de Sulfato

- Um concreto muito permeável, pode deteriorar, quando exposto a águas com sulfatos, inclusive às águas das chuvas contendo sulfatos, ou quando em contato com solos com sulfatos.
- Essa deterioração é o resultado de ataque físico ou de ataque químico.
- Qualquer alvenaria porosa pode também sofrer esse ataque.
- As manifestações típicas desse ataque são :
 - o Erosão da superfície
 - o Lascas atribuídas à pressão de cristalização dos sais dentro dos poros.
 - Lascas atribuídas à transformação de fase de sais que sofrem grande aumento de volume, quando sujeitos a ciclos de temperatura e de umidade.
- Em laboratório, em testes de imersão em argamassas e concreto, feitos com cimento Portland, com alto teor de C3A, o fenômeno químico envolvendo a interação dos íons de sulfatos com os constituintes da pasta de cimento, se manifesta na forma de expansão e fissuração, que pode ser associada à formação de etringita
- Em estruturas reais, feitas com concreto de baixa qualidade, e expostas a condições adversas de clima, o ataque de sulfatos se manifesta na forma de perda gradual de coesão e resistência.
- Essa desagregação é causada pela decomposição gradual ou completa dos produtos da hidratação do cimento, CH e C-S-H, nessa seqüência.
- A formação de etringita, gesso e taumasita é um sintoma, e não a causa primária da deterioração, por ataque de sulfatos.
- Independentemente, se a fonte de íons sulfato é externa ou interna, a presença de microfissuras interconectadas e a presença de água são componentes necessárias à desagregação devida aos sulfatos.

Mechanisms of Delayed Ettringite Formation in Portland Cement Systems

James J. Beaudoin & Yan Fu
ACI Materials Journal / July-August - 1996

FES = Formação (retardada) de Etringita Secundária



Formação de etringita da superfície de fissura pré-existente

Micrografia MEV

Espectro EDS do material (etringita) da superfície da fissura de uma argamassa de cimento Portland Tipo 50.

Para a Formação de Etringita Secundária (FES) os requisitos são os seguintes:

Presença de uma fonte interna de sulfatos.

A alta absorção dos sulfatos pelo gel de C-S-H curado a vapor ($T > 65^{\circ}C$), e a "des-absorção" em idades posteriores é uma importante fonte de sulfato.

Difusão dos reagentes, através das soluções dos poros do concreto, em direção às fissuras pré-existentes.

Quanto mais água , inclusive durante a cura, maior a difusão .

Cristalização preferencial da etringita nas fissura pré-existentes.

Essas conclusões são idênticas às de Mario Collepardi e de P. Kumar Mehta.

PCA - RESEARCH AND DEVELOPMENT BULLETIN RD097.017

Durability of Concrete in Sulfate-Rich-Soils

Autor: David Stark - PCA Portland Cement Association - **1989** http://www.asocem.org.pe/bivi/sa/dit/icem/rd097.pdf

Como parte dos estudos que a PCA realiza, começou em 1982 a quarta etapa da investigação sobre a resistência do concreto aos sulfatos. Os ensaios são feitos nos laboratórios para ensaios de solos em Sacramento na Califórnia.

As variáveis nos ensaios nessa etapa incluíram:

- Teor de cimento
- Relação Água / Cimento
- Adições minerais
- Revestimentos da superfície externa.

Foram fabricadas vigas com 6" x 6" x 30 " que foram submersas horizontalmente até a metade da altura em um solo rico em sulfatos .

As vigas foram submetidas a ciclos periódicos de molhagem e secagem.

Os resultados de cinco anos confirmam a importância que tem a relação \mathbf{A} / $\sum \mathbf{C}$ para a permeabilidade do concreto. (Obs : \mathbf{A} / $\sum \mathbf{C}$ = Água/Quantidade total de material cimentício)

Independentemente do tipo de cimento utilizado ASTM C 150 **tipo I**, **II** ou **V** foram produzidos concretos altamente resistente aos sulfatos, quando as relações **A** /∑**C** eram menores que 0,40.

Além disso quando as relações $\mathbf{A}/\Sigma\mathbf{C}$ eram maiores que 0,60 foram observadas baixas resistências aos sulfatos independentemente do tipo de cimento usado, fosse **tipo I**, **II** ou **V**.

Para uma determinada relação **A** /∑**C** a substituição de 20% a 40% do cimento (*em peso*) por cinza volante ou de 40 a 65% do cimento (*em peso*) por escória granulada de alto forno, em geral, resultou em uma redução da resistência aos sulfatos.

Revestimentos epóxicos ou de óleo de linhaça melhoraram um pouco a resistência aos sulfatos, mas esse efeito foi apenas temporário, exigindo manutenção.

Referência: Stark, David, *Durability of Concrete in Sulfate-Rich Soils*, Portland Cement Association, Research and Development Bulletin RD097, Skokie, Illinois 1989, 14pp

RESEARCH AND DEVELOPMENT BULLETIN RD097.017

Durability of Concrete in Sulfate-Rich-Soils

Autor: David Stark - PCA Portland Cement Association - 1989

http://www.asocem.org.pe/bivi/sa/dit/icem/rd097.pdf

Ensaios feitos durante anos pela PCA. Ver o ANEXO A do arquivo,no link acima, com todas as fotos coloridas dos corpos de prova destruídos pelos sulfatos.




Fig. A3. Five-year performance of 7.0-bag mix concrete beams made with ASTM Type I cement and w/c of 0.39. Visual rating—1.5. (58481)




Fig. A4. Five-year performance of 7.0-bag mix concrete beams made with ASTM Type V cement and w/c of 0.37. Visual rating—1.3. (58480)

Performance após : 5 anos Tipo de Cimento : ASTM I

Teor de Cimento : 391 kg/m3 de concreto

Água/Cimento : 0,39

Avaliação visual : 1,5(boa)

Performance após : 5 anos

Tipo de Cimento : ASTM V

Teor de Cimento : 391 kg/m3 de concreto

Água/Cimento : 0,37

Avaliação visual : 1,3(boa)

Avaliação visual 1 = Desempenho ótimo, sem danos

Avaliação visual 5= Desempenho péssimo, com muitos danos

1 bag per cubic yard (U.S.) = 55.8 kg/m^3

RESEARCH AND DEVELOPMENT BULLETIN RD097.017

Durability of Concrete in Sulfate-Rich-Soils

Autor: David Stark - PCA Portland Cement Association - 1989

http://www.asocem.org.pe/bivi/sa/dit/icem/rd097.pdf




Fig. A9. Five-year performance of 5.5-bag mix concrete made with ASTM Type II cement, 20% replacement of Portland cement with ASTM Class F fly ash FH, and w/c + f of 0.50. Visual rating —4.2. (58490)




Fig. A10. Five-year performance of 7.0-bag mix concrete made with ASTM Type II cement, 20% replacement of Portland cement with ASTM Class F fly ash FH, and w/c + f of 0.39. Visual rating—1.4. (58492)

Desempenho após : 5 anos

Tipo de Cimento : ASTM II

Teor de Cimento : 307 kg/m3 = (246 kg ASTM II)

+ 61 kg cinza volante classe F) Água/(Cimento+Cinza) : 0,50

Avaliação visual : 4,2 (muito ruim)

Desempenho após: 5 anos

Tipo de Cimento : ASTM II

Teor de Cimento : 391 kg/m3 = (313 kg ASTM II)

+ 78 kg cinza volante classe F) Água/(cimento+cinza F) : 0,39 Avaliação visual : 1,4 (boa)

Avaliação visual 1 = Desempenho ótimo, sem danos

Avaliação visual 5 = Desempenho péssimo, com muitos danos

1 bag per cubic yard (U.S.) = 55.8 kg/m^3

RESEARCH AND DEVELOPMENT BULLETIN RD097.017

Durability of Concrete in Sulfate-Rich-Soils

Autor: David Stark - PCA Portland Cement Association - 1989

http://www.asocem.org.pe/bivi/sa/dit/icem/rd097.pdf




Fig. A13. Five-year performance of 4.0-bag mix concrete made with ASTM Type II cement, no cement replacement, and w/c of 0.71. Visual rating—3.9. (59889)




Fig. A14. Five-year performance of 5.5-bag mix concrete made with ASTM Type II cement, 65% replacement of cement by Slag AB, and a w/c + s of 0.47. Visual rating —4.0. (59890)

Desempenho após : 5 anos Tipo de Cimento : ASTM II

Teor de Cimento : 223 kg/m3 de concreto

Água/Cimento : 0,71

Avaliação visual : 3,9 (ruim)

Desempenho após : 5 anos Tipo de Cimento : ASTM II

Teor de Cimento : 307 kg/m3 = (107 kg ASTM II)

+ 199 kg escória AB)

Água/(cimento+escória): 0,47 Avaliação visual : 4,0 (ruim)

Avaliação visual 1 = Desempenho ótimo , sem danos

Avaliação visual 5 = Desempenho péssimo, com muitos danos

1 bag per cubic yard (U.S.) = 55.8 kg/m^3

PCA - CONTINUING STUDIES OF CONCRETE IN SULFATE SOILS

David Stark, Construction Technology Laboratories, Inc. - 1997

http://www.cement.org/tech/pdfs/pl972.pdf


• Em 1989, na California, foram executadas pela PCA, várias vigas de concreto, para avaliar novos materiais como Microsílica e os Vedantes Silano e Siloxano, quanto à resistência aos sulfatos.

O resultado negativo foi o mau desempenho do concreto com microsílica frente aos sulfatos. Observou-se que quando a presença dos sulfatos é intermitente, ora seca, ora molhada, o concreto com microsílica se desagrega em poucos anos (7 anos)

O resultado positivo foi o bom desempenho do concreto protegido por selantes como o Silano e o Siloxano.


Neste resumo estão descritos os resultados após 7 anos de exposição as sulfatos.

Cimento. Foi usado em todas as vigas o cimento Portland ASTM tipo II (teor de álcali equivalente = 0.52% Na2O). A composição calculada do cimento era:
 C3S = 53%; C2S = 22%; C3A = 7%; C4AF = 9%



• Os teores de C3S e de C2S do cimento ASTM Tipo II usado estão assinalados como **quadrados** na figura acima, no ano de 1990. Estão dentro das faixas.

- **Microsílica** Foi usada com uma dosagem de 8% da massa de cimento em duas misturas, Nº. 54 e Nº. 55, para reduzir a permeabilidade do concreto, minimizando uma possível deterioração devida ao ataque de sulfatos.
- **Redutor de água HRWR -** Foi usado na mistura N° . 54 (com 8% de microsílica) e na mistura N° .57 (sem microsílica)
- Tratamento da superfície Duas misturas foram usadas como selante. Aplicadas após 28 dias de cura úmida seguidos de 7 dias ao ar, secando em uma umidade relativa de 50% e em uma temperatura de 23°C. Uma mistura selante era com base em Silano e a outra era com base em Siloxano.



- 1997 Vigas de concreto após 7 anos em solo rico em sulfatos, nas instalações de teste da PCA em Sacramento / USA
- Cada viga foi enterrada até meia altura, 75mm, em solo contendo sulfato de sódio
 Na₂SO₄ com uma dosagem de 65000 ppm SO₄, deixando a face superior um pouco acima do solo.
- O tipo de cimento Portland ASTM usado tem se mostrado de pouca importância quando o fator (água /cimento) é alto ou quando é baixo. Quando (w/cm) é baixo não há degradação significativa, quando é alto a degradação é sempre grande, independente do cimento usado.
- Mas quando o fator (água/cimento) é intermediário, isto é, 0,45 < w/cm < 0.55, a composição do cimento, em especial o teor de C3A, é de grande importância.
 Nesse caso, quando 0,45 < w/cm < 0,55, o baixo teor de C3A contido no cimento ASTM tipo II e no cimento ASTM tipo V resulta em uma maior resistência aos sulfatos.

PCA - CONTINUING STUDIES OF CONCRETE IN SULFATE SOILS

David Stark, Construction Technology Laboratories, Inc. - 1997 http://www.cement.org/tech/pdfs/pl972.pdf

Resultados da pesquisa experimental - 1997




Ilustração da faixa de durabilidade, da esquerda para a direita, graus 1.1, 2.5 e 5.0.


O grau 1,0 é de nenhuma deterioração e o grau 5,0 é de deterioração total.

- A tabela 2,adiante, mostra os resultados, após 7 anos de exposição aos sulfatos do solo.
- Durante cada avaliação dos concretos das vigas a solução de sulfatos era drenada para melhor observar os concretos.
- Aconteceram de 10 a 15 interrupções por ano, para drenagem dos sulfatos e observação dos concretos. Durante essas secagens os sais de sulfato precipitavam na face superior das vigas.
- Após 7 anos, todas as vigas haviam sofrido deterioração. O grau de deterioração variou de viga para viga .

PCA - CONTINUING STUDIES OF CONCRETE IN SULFATE SOILS

David Stark, Construction Technology Laboratories, Inc. - 1997

- A menor deterioração foi observada nos concretos tratados com selantes (N° . 58 e N° .60).
- O grau de deterioração foi 1,3 para o selante a base de silano e foi 1,7 para o selante a base de siloxano.



Três misturas mostraram a maior deterioração.

A N° . 51, mistura de controle, com cimento = 307 kg/m3 e com w/cm=0,52 obteve o grau 4,2.

A N° . 54, mistura com 8% de microsílica, com cimento = 282 kg/m3, com redutor de água, e com w/cm=0,52 obteve o grau 4,0.

A N° . 55, mistura com 8% de microsílica, com cimento = 205 kg/m3 e com w/cm=0,56 obteve o grau 4,3.

- Molhar e secar o concreto em soluções contendo sulfatos é mais severo que uma imersão permanente nessas soluções. Esses resultados diferem dos resultados de outras pesquisas devido ao fato de o contato com o sulfato ter sido alternado: ora seco, ora molhado. Diferente do que é feito usualmente nos laboratórios, onde as amostras ficam permanentemente molhadas pelos sulfatos.
- O tipo de agregado não teve maior influência nos resultados.
- A redução do fator (água/cimento) é a maneira mais eficiente de melhorar o desempenho do concreto exposto a soluções contendo sulfatos, independentemente do tipo de cimento.

PCA - CONTINUING STUDIES OF CONCRETE IN SULFATE SOILS - David Stark - 1997

RESULTADO DAS PESQUISAS APÓS 7 ANOS DE ATAQUE DOS SULFATOS AO CONCRETO

Table 2. Visual Ratings of Concrete Beams in Sulfate Soils

Mix no.	Cement content kg/m ³ (lb/yd ³)	w/cm	Coarse aggregate	Moist curing, days	Admixture or sealer	Strength, 28 days MPa (psi)	Visual rating at 1,3,5,7 years*			
	768-07 (ACM) - 680-07 (AG						1	3	5	7
51	307 (517)	0.52	Siliceous dolomitic gravel	28	None	43.1 (6250)	1.0	1.5	2.4	4.2
52	307 (517)	0.52	Siliceous gravel	28	None	42.8 (6210)	1.0	1.2	3.7	3.7
53	307 (517)	0.52	Crushed dolomite	28	None	40.0 (5795)	1.0	1.4	2.5	3.5
54	282 (476)	0.52	Siliceous dolomitic gravel	28	Silica fume + HRWR	46.9 (6795)	1.0	1.4	3.7	4.0
55	205 (334.5)	0.56	Siliceous dolomitic gravel	28	Silica fume	37.8 (5485)	1.3	2.4	4.2	4.3
56	307 (517)	0.52	Siliceous dolomitic gravel	7	None	28.0 (4064)	1.0	1.4	2.6	3.2
57	307 (517)	0.48	Siliceous dolomitic gravel	28	HRWR	48.2 (6990)	1.0	1.3	2.4	2.9
58	307 (517)	0.52	Siliceous dolomitic gravel	28	Silane	37.5 (5440)	1.1	1.0	1.3	1.3
59	307 (517)	0.52	Siliceous dolomitic gravel	28	None	37.1 (5380)	1.0	1.7	2.3	3.0
60	307 (517)	0.52	Siliceous dolomitic gravel	28	Siloxane	34.5 (5010)	1.1	1.1	1.3	1.7

^{*}A rating of 1 is no deterioration and a rating of 5 is severe deterioration. Each rating is the average of three companion beams, each of which are rated by two or three observers.

- Em situações onde a exposição aos sulfatos é intermitente, ora seca ora molhada, a adição de microsílica não é eficiente.
- Selantes a base de Silano e Selantes a base de Siloxano se mostraram muito eficientes.

http://members.cement.org/EBiz50/ProductCatalog/Product.aspx?ID=331

Effects of Substances on Concrete and Guide to Protective Treatments

*Beatrix Kerkhoff**



Fig. 1 - Substâncias agressivas podem comprometer a durabilidade do concreto. Na foto as vigas de concreto expostas a soluções contendo alto teor de sulfatos. Instalações de teste PCA / CALTRANS em Sacramento / Califórnia / USA (David Stark 2002)

Effects of Substances on Concrete and Guide to Protective Treatments

*Beatrix Kerkhoff**

Table 1. Requirements for Concrete Exposed to Sulfate-Containing Soils and Solutions

	Sulfate (SO ₄) in	Sulfate (SO ₄) in	V	Maximum water- cementitious material			
Sulfate exposure	soil, % by mass	water, ppm	ASTM C150	ASTM C595	ASTM C1157	ratio, by mass	
Negligible	Less than 0.10	Less than 150	No	<u></u> -			
Moderate**	0.10 to 0.20	150 to 1500	Ш	IP(MS), IS(<70)(MS)	MS	0.50	
Severe	0.20 to 2.00	1500 to 10,000	٧	IP(HS) IS(<70)(HS)	HS	0.45	
Very severe	Over 2.00	Over 10,000	٧	IP(HS) IS(<70)(HS)	HS	0.40	


Pozzolans and slag that have been determined by testing according to ASTM C1012 or by service record to improve sulfate resistance may also be used. Maximum expansions when using
ASTM C1012: Moderate exposure—0.10% at 6 months; Severe exposure—0.05% at 6 months or 0.10% at 12 months; Very Severe exposure—0.10% at 18 months. Sulfate resistance of
individual pozzolans or slags needs to be established by demonstrating a maximum expansion of 0.10% at 1 year, before a 6 months test duration is acceptable. Refer to ACI 201 (2001) for
more guidance.

Test method: ASTM C1580, Standard Test Method for Water-Soluble Sulfate in Soil. Source: Adapted from Bureau of Reclamation 1981, ACI 201, and ACI 318.

^{**} Includes seawater.

Effects of Substances on Concrete and Guide to Protective Treatments


*Beatrix Kerkhoff**



- Fig. 3 Avaliação média, em 16 anos, de vigas de concreto em solos com sulfatos, feitas com 3 cimentos Portland diferentes, com vários fatores (água / cimento) diferentes (David Stark 2002)
- O grau (rating) 1,0 é de nenhuma deterioração e o grau 5,0 é de deterioração total.
- Usar baixo fator (água/cimento) é a melhor solução, independente do cimento usado.

Effects of Substances on Concrete and Guide to Protective Treatments

*Beatrix Kerkhoff**



- Fig. 5 Efeito dos revestimentos do concreto na resistência aos sulfatos após 8 anos de exposição muito severa aos sulfatos. (David Stark 2002)
- O grau (rating) 1,0 é de nenhuma deterioração e o grau 5,0 é de deterioração total.
- Usar baixo fator (água/cimento) é a melhor solução, independente do revestimento usado.

Nos 2 links abaixo mais informações :

Blocos de fundação de torres

aquarius.ime.eb.br/~webde2/prof/ethomaz/fissuracao/exemplo116.pdf

EXEMPLO Nº 116:

TIPO DE ESTRUTURA: Estruturas de concreto sujeitas a ataques de sulfatos.

FISSURAÇÃO: Fissuras em forma de "Mapa", visualmente semelhantes às fissuras usuais de retração.

ESQUEMA DAS FISSURAS:



 Fissuração na Base de Concreto Armado, de uma torre de rede elétrica.
 O Concreto foi executado, no local, com cimento de alto teor de Sulfatos., [56]

Tubulação de esgoto


aquarius.ime.eb.br/~webde2/prof/ethomaz/fissuracao/exemplo126.pdf

EXEMPLO Nº 126

ESTRUTURA: Tubos de concreto armado usados em esgoto

DEGRADAÇÃO: Corrosão do concreto e formação de gesso na parte superior do tubo.

ESQUEMA:




Esquema didático da corrosão de um duto de concreto por ação dos sulfatos do esgoto, segundo Ludwig, Russel G. e Almeida, Sérgio A Sá, ver [82]

Cement Chemistry (2nd Edition)

H.F.W.Taylor

Thomas Telford Publishing – 1998

ATAQUE DO SULFATO DE MAGNÉSIO AO CONCRETO PORTLAND



MEV- E.R.E – Pasta de Cimento Portland em solução de MgSO₄

Comentário : Água do Oceano Atlântico Teores em grama / litro

pН	Na ⁽⁺⁾	Cl ⁽⁻⁾	SO ₄ ⁽²⁻⁾	Mg ⁽²⁺⁾	HCO ₃ ⁽⁻⁾	K ⁽⁺⁾	Ca ⁽²⁺⁾	Br ⁽⁻⁾
7,8 a 8,3	11	20	2,9	1,4	0,08	traços	traços	traços

CONCRETE PETROGRAPHY

Donald A. St. John, Alan W. Poole, Ian Sims Editora: ARNOLD **1998**




Ataque ao concreto pelo Sulfato de Sódio Na₂SO₄ existente no solo.

- Postes de uma cerca em terreno junto a uma laguna salgada (*sabkah*) com lençol freático próximo da superfície, a apenas 50cm abaixo da superfície do terreno.
- O maior dano ocorre pouco acima do terreno.

CONCRETE PETROGRAPHY

Donald A. St. John, Alan W. Poole, Ian Sims ARNOLD 1998



Textura do ataque pelo sulfato de sódio Na₂SO₄

- A zona atacada pelo sulfato contém um grande sistema de finas fissuras formando uma textura de esfoliação aproximadamente paralela à superfície.
- Muitas dessas fissuras são preenchidas pelos cristais de gesso.
- Largura do campo da figura = 2,2mm.

DESEMPENHO DO CIMENTO PORTLAND BRANCO COM ESCÓRIA DE ALTO-FORNO E ATIVADOR QUÍMICO FRENTE AO ATAQUE POR SULFATO DE SÓDIO


Karina Kozoroski Veiga - Santa Maria, RS - 2011

w3.ufsm.br/ppgec/wp-content/uploads/Karina Kozoroski Veiga_Dissertação de Mestrado.pdf

Orientador: Prof. Dr. Antônio Luiz Guerra Gastaldini



Ver página 58 Donald A. St. John, Alan W. Poole, Ian Sims CONCRETE PETROGRAPHY



Esquema mostrando a ascensão capilar e a evaporação em um muro em contato com solo úmido. Fonte: Scherer (2004)

De acordo com o autor, a água subterrânea sobe pela parede em uma taxa que decresce com a altura, enquanto que a evaporação da superfície ocorre de maneira quase uniforme.

Na base, onde a taxa de ascensão é maior comparada com a de evaporação, há um filme líquido na superfície do muro.

Mais acima do muro, onde a taxa de ascensão da água é mais baixa, a solução pode se tornar supersaturada, ocorrendo eflorescência.

Na altura **hs** (ver Figura), a taxa de suprimento de água por capilaridade se iguala à taxa de evaporação; acima dessa região, a água evapora dentro do muro, resultando em subfluorescência.

Elevadas pressões de cristalização requerem a supersaturação do líquido dentro dos poros.

No caso do sulfato de sódio, a supersaturação resulta da diferença de solubilidade entre as fases anidra e deca-hidratada.

Este fenômeno faz com que o sulfato de sódio seja um dos sais mais destrutivos da natureza.

DESEMPENHO DO CIMENTO PORTLAND BRANCO COM ESCÓRIA DE ALTO-FORNO E ATIVADOR QUÍMICO FRENTE AO ATAQUE POR SULFATO DE SÓDIO

Karina Kozoroski Veiga - Santa Maria, RS - 2011

Ataque químico por sulfato

Esta forma de ataque merece mais atenção, pois origina produtos expansivos, fissuração, lascamento (Figura 3), além de poder se manifestar na diminuição progressiva da resistência e perda de massa do concreto.

Os íons sulfato participantes do ataque por sulfato podem estar presentes no concreto no momento da mistura (ataque interno) ou podem entrar no concreto a partir de uma fonte externa, caracterizando o ataque por sulfato externo.

A Figura 3 mostra a deterioração do concreto (lascamento) pela ação de íons sulfato.



Figura 3 – Lascamento devido ao ataque por sulfato.

Fonte: http://theconstructor.org/2010/04/sulphate-attack-in-concrete-and-its-prevention/

Medição da expansão da argamassa



Figura 51 - Fotografias das barras imersas em solução de sulfato por 24 meses.




Figura 43 - Expansão percentual das barras de argamassa de cimento CPB





Figura 44 - Expansão percentual das barras de argamassa de cimento CPV-ARI

Pode-se perceber o baixo desempenho a longo prazo da mistura de referência REFV (100% cimento cinza) relativamente às demais misturas e a grande eficiência da adição de escória na redução da expansão. O melhor desempenho foi da mistura 70EV, que teve expansão 97% menor que a da mistura de referência. As misturas 50AV e 50EV apresentaram redução de 96,9% e 95,7%, respectivamente. A presença do ativador, na mistura 50AV, levou a uma redução de 27,3% na expansão, comparativamente à mistura 50EV. Já o aumento do teor de 50% para 70% de escória levou a uma redução de 30,3% na expansão. A figura 46 apresenta a expansão percentual das misturas com 50% e 70% de escória, na qual se pode notar a redução na expansão com o aumento do teor de substituição, para ambos os tipos de cimento.

Como era esperado, a substituição do cimento por elevados teores de escória foi benéfica para o aumento da resistência ao sulfato de sódio. Quanto maior o teor de substituição do cimento por escória de alto-forno, menor a expansão percentual das barras, fato também observado por Cao et al. (1997), Wee et al. (2000) e Higgins (2003).



Microscopia Eletrônica de Varredura

Elevados picos de Ca e S indicam a presença de sulfato de cálcio (na amostra 50E CPB (figura 88).




Figura 88 - Fotomicrografia de pasta 50E CPB em solução de Na₂SO₄ por 24 meses.

Pode-se dizer que o estudo microestrutural realizado por MEV/EDS sugeriu a existência dos produtos resultantes da interação entre a pasta de cimento e a solução de sulfato de sódio, como o sulfato de cálcio e a etringita, detectados através das técnicas de DRX e DTA.

DESEMPENHO DO CIMENTO PORTLAND BRANCO COM ESCÓRIA DE ALTO-FORNO E ATIVADOR QUÍMICO FRENTE AO ATAQUE POR SULFATO DE SÓDIO

Karina Kozoroski Veiga - Santa Maria, RS - 2011

7.1 Quanto à influência do teor de escória de alto-forno

A incorporação de escória de alto-forno aumentou substancialmente a resistência dos cimentos CPB e CPV-ARI contra o ataque por sulfato de sódio quando avaliado pelo método ASTM C1012 em barras de argamassa. O efeito benéfico da substituição do cimento por escória foi maior quanto mais alto o teor de substituição. A redução da expansão é atribuída às reações pozolânicas que levam ao consumo do CH e à densificação da matriz, além da redução da quantidade de clínquer da mistura com incorporação de escória (efeito diluição).

O teor de 50% de substituição do cimento por escória foi suficiente para reduzir drasticamente a expansão da mistura, que, assim como as demais misturas binárias, foi classificada como tendo "elevada resistência ao sulfato" de acordo com o Subcomitê C01.29 da ASTM (Patzias, 1991). Este resultado é relevante, pois em geral, para se obter elevada resistência ao sulfato, recomenda-se, além do baixo teor de C₃A do cimento, o uso de escória em teor superior a 50% (MEHTA e MONTEIRO, 2008), ou até mesmo acima de 60% (fib, 2010), sendo que alguns autores afirmam ser necessário de 70% a 80% de escória (OSBORNE, 1990).

Ficou comprovado que a utilização da escória de alto-forno como adição mineral no cimento se apresenta como uma ferramenta importante para a sustentabilidade e preservação do meio ambiente por parte da indústria da construção civil que, além de trazer benefícios econômicos, acarreta melhor desempenho técnico, como por exemplo, a maior resistência ao ataque por sulfatos.

•••

•••

DESEMPENHO DO CIMENTO PORTLAND BRANCO COM ESCÓRIA DE ALTO-FORNO E ATIVADOR QUÍMICO FRENTE AO ATAQUE POR SULFATO DE SÓDIO

Karina Kozoroski Veiga - Santa Maria, RS - 2011

7.3 Quanto à análise da microestrutura (MEV, DRX e TG) das pastas de cimento

Através das técnicas de DRX, TG/DTA e MEV/EDS, identificou-se portlandita, calcita e etringita como os principais constituintes das pastas hidratadas (cura em água com cal por 2 anos). Pode-se concluir que os principais produtos de degradação das pastas de cimento em contato com a solução de sulfato de sódio foram a etringita e o sulfato de cálcio, o que está de acordo com o relatado por González e Irassar (1997), Santhanam, Cohen e Olek (2003), Mehta e Monteiro (2008), Sarkar et al (2010). Os picos mais intensos desses compostos (obtidos nos difratrogramas de raios-X) foram observados nas misturas que apresentaram maior expansão no ensaio de barras de argamassa. Não foi observada a formação de taumasita.

7.4 Quanto à influência do uso do ativador químico Na₂SO₄


A ativação química, em geral utilizada para se aumentar a resistência à compressão nas primeiras idades, trouxe benefícios quanto ao desempenho das misturas com 50% de escória frente ao ataque por sulfato, mais notadamente no cimento cinza. O aumento da resistência ao sulfato com a presença do ativador pode ser atribuída à aceleração das reações pozolânicas iniciais e à formação de etringita desde os primeiros estágios da hidratação (SHI e DAY, 2000), a qual permanece estável, não se decompondo em monossulfato (GOLLOP e TAYLOR, 1996).

•••

SULFATE ATTACK AND THE ROLE OF INTERNAL CARBONATE ON THE FORMATION OF THAUMASITE

Thomas Schmidt - **2007** http://infoscience.epfl.ch/record/104737/files/EPFL_TH3853.pdf


"A formação da Etringita conduziu à expansão e portanto à separação das duas partes da pasta de cimento, como indicado pelas setas brancas na figura"



- "Imagens no microscópio eletrônico da **zona de transição**, entre a zona ainda não atacada pelos sulfatos e a zona já atacada pelos sulfatos. Pode-se observar:
 - Figura a: as zonas já com formação de Etringita e também as partículas de Clinquer do Cimento Portland Comum ainda não hidratado e ainda os grãos não reagidos de Calcita CaCO3, adicionados ao cimento Portland.
 - Figura b : as zonas já com formação de Taumasita e também os componentes C-S-H (interno e externo) do Cimento Portland já hitratado.
 - Esse Cimento Portland Comum tinha uma adição de 5% (peso) de Calcário CaCO3"

SULFATE ATTACK AND THE ROLE OF INTERNAL CARBONATE ON THE FORMATION OF THAUMASITE

Thomas Schmidt - **2007** http://infoscience.epfl.ch/record/104737/files/EPFL_TH3853.pdf




Microestrutura típica das regiões de argamassa de cimento Portland puro, sem adições de calcário CaCO3, imersas em uma solução de Na2SO4.

- Na região da superficie (0 a 1,0 mm) das amostras, a microestrutura se caracteriza pela formação de fissuras entre os agregados ou ao redor dos agregados.
- As fissuras são paralelas ou ortogonais à superficie da amostra.
- Durante a exposição ao sulfato as amostras com adição de 5% (em peso) de calcário mostraram a menor profundidade das fissuras (< 0,5mm) ao passo que as amostras com 25% (em peso) de calcário mostraram as fissuras mais profundas (até 1,0mm).
- As amostras com cimentos **sem adições** de calcário apresentaram a profundidade das fissuras entre 0,5mm e 0,8mm

Concrete

Sidney Mindess, J. Francis Young & David Darwin 2nd Edition - Prentice Hall -2002

Sulfate Attack pág. 486




Postes de concreto danificados junto ao solo, que continha sulfatos. (Fotografia PCA)

- O ataque por sulfatos nem sempre se caracteriza por grande aumento de volume da parte afetada do concreto.
- Observações de campo mostram que a pasta de cimento hidratado sofre um amolecimento e desintegração do C-S-H, ficando pastosa, parecendo *mingau*.
- Quanto maior a quantidade de sulfatos no solo ou na água, maior a destruição do concreto.

Concrete

Sidney Mindess, J. Francis Young & David Darwin 2nd Edition - Prentice Hall -2002

Sulfate Attackpág. 489



- Usar uma baixa relação água/cimento (w/c < 0,40) é mais eficiente do que usar um cimento com baixo teor de C3A e com uma maior relação água/cimento.
- A proteção do concreto contra o ataque de sulfatos requer portanto uma alta resistência, isto é :
 - o Alto teor de cimento (≈ 400 kg/m3) e
 - Baixa relação água/cimento (< 0,40).
- No caso de dutos de concretos que conduzem esgotos, várias alternativas para proteger o concreto são usadas, a saber :
 - o Tratar o esgoto com cloro para evitar a formação do ácido sulfúrico.
 - o Adicionar cal para aumentar o pH.
 - o Aumentar a velocidade de escoamento do esgoto dentro dos dutos.
 - Ventilar os dutos para evitar a presença dos gases sulfídricos que atacam a parte não molhada dos dutos.


The Chemistry of PORTLAND CEMENT

ROBERT HERMAN BOGUE

EDIÇÃO: REINHOLD PUBLISSHING CORPORATION – 1955— 2nd edition

ATAQUE DO SULFATO AO CONCRETO

Bogue, R. H., Lerch, W. & Taylor W. C. Ind. Eng. Chem.26, 1049 PCAF Paper 28 -1934 Bogue, R. H., Special publication, PCAF Paper 55 -1949



- Cubos de argamassa com teor decrescente de C3A. Quanto menos C3A melhor.
- Após imersão em soluções de sulfatos dura**n**te 6 meses.
- Teores de Al₂O₃ e de C₃S eram constantes .
- Traços (mix) **1:2** = massa =1 de cimento + 2 de areia + água necessária para obter uma argamassa padrão e**1:4** =1 de cimento + 4 de areia .


The Chemistry of PORTLAND CEMENT

ROBERT HERMAN BOGUE


EDIÇÃO: REINHOLD PUBLISSHING CORPORATION – 1955— 2nd edition

ATAQUE DO SULFATO AO CONCRETO

Bogue, R. H., &Lerch, W., Res.Reports, PCAF, July, 1934; Jan., 1944, Oct. 1936



- Porcentagem de corpos de prova desintegrados em soluções de sulfatos, em função do teor de C3A.
- Nenhum corpo de prova com baixo teor de C3A, entre 0% e 3%, foi afetado, mesmo após 5 anos de imersão em soluções de sulfatos, tanto emMgSO₄como emNa₂ SO₄.
- <u>Todos</u> os corpos de prova com alto teor de C3A, entre 11% e 20%, foram destruidos em menos de 2 anos de imersão em solução de sulfatos, tanto em MgSO₄como em Na₂ SO₄.
- Os cimentos atuais, em 2013, possuem teor de C3A entre 4% e 12%.



Mortar cubes with changing ratio C₃S:C₂S, in two groups of high and low C₂A contents, respectively. After immersion in sulfate solutions for different periods. (Bogue, Lerch and Taylor)


The Chemistry of PORTLAND CEMENT

ROBERT HERMAN BOGUE

EDIÇÃO: REINHOLD PUBLISSHING CORPORATION – 1955— 2nd edition

ATAQUE DO SULFATO AO CONCRETO

Bogue, R. H., & Lerch, W., Res. Reports, PCAF, July, 1934; Jan., 1944, Oct. 1936




- Expansão de barras de argamassa 1:2 em solução de 2% de Na₂SO₄, em função do teor de C₄AF.
- Até um teor de 15% de C₄AF não foi observada grande expansão da argamassa.
- Para teores maiores, a expansão foi muito grande, com destruição da argamassa.
- Os cimentos atuais, em 2013, possuem teor de C₄AF entre 6% e 14%.

Assessment of the Conditions required for the Thaumasite form of sulphate attack

Avaliação das condições necessárias para o ataque de sulfato que forma a Taumasita.

N.J. CRAMMOND & M.A. HALLIWELL

Simpósio MRS - Mechanisms of Chemical Degradation of Cement-based Systems Editores : K.L.Scrivener & J.F.Young E&Fn SPON - **1997**



O ataque de sulfatos ao concreto, formando **Taumasita**, transforma o concreto endurecido em uma pasta mole.

Taumasita : CaSiO₃. CaCO₃.CaSO₄. 15H₂O

Para que se forme a Taumasita são necessários :

- Uma fonte de silicato de cálcio, presença de íons de carbonatos e de sulfatos.
- Ambiente frio (5°C a 15°C)
- Umidade


O C-S-H do cimento hidratado é que é atacado. O C-S-H é o principal componente do cimento hidratado, e é o principal responsável pela *coesão* do concreto endurecido. Por isso o concreto perde a coesão e vira uma pasta mole (*mingau*). Foto acima.

A formação de taumasita é dependente de um maior provimento de C-S-H (silicatos cálcicos hidratados) e não do conteúdo de C3A como acontece com a etringita, portanto os chamados Cimentos Portland Resistentes aos Sulfatos (CP –RS), que são cimentos com baixos conteúdos de C3A, não inibem a formação de taumasita.

SULFATE ATTACK ON CONCRETE

JAN SKALNY, JACHES MARCHAND & IVAN ODLER

MODERN CONCRETE TECHNOLOGY SERIES – 10 SPON PRESS - 2002







Concreto da fundação de uma ponte, deteriorado pelos Sulfatos.

- **DETR** Department of the Environment, Transport and the Regions : The thaumasite form of sulfate attack : risks, diagnosis, remedial works and guidance on new construction.

 Report of the Thaumasite Expert Group, DETR, London, January 1999 The Tredington-Ashchurch bridge.
- Coluna e sapata da ponte, enterradas em solo argiloso com sulfatos.6m
- O concreto das colunas foi analisado com ensaios de Difração de Raio X, Microscopia Ótica, Microscopia eletrônica de Varredura e com uma Análise Química.
- Foi identificado que o Concreto tinha um teor de Cimento Portland Comum = 370 kg/m3 e fator água/cimento= 0,5.
- A deterioração se deu na sapata e na coluna até cerca de 3 metros acima da sapata.
- A temperatura no terreno na base do pilar variava de $+8^{\circ}$ C em abril a $+12^{\circ}$ C em outubro
- Baixas temperaturas favorecem a formação da Taumasita, se o ambiente for rico em sulfatos
- Todos os pilares foram demolidos e substituídos por novos pilares, mais robustos e feitos com cimento resistente aos sulfatos.

DETR - Department of the Environment, Transport and the Regions: The thaumasite form
of sulfate attack: risks, diagnosis, remedial works and guidance on new construction.
Report of the Thaumasite Expert Group, DETR, London, January 1999 - The TredingtonAshchurch bridge.





Ataque de sulfato com formação de taumasita TSA

• **DETR** - Department of the Environment, Transport and the Regions: **The thaumasite form** of sulfate attack: risks, diagnosis, remedial works and guidance on new construction. Report of the Thaumasite Expert Group, DETR, London, January 1999 - The Tredington-Ashchurch bridge.





Foto da página 77 ampliada

SULFATE ATTACK ON CONCRETE

JAN SKALNY, JACHES MARCHAND & IVAN ODLER

MODERN CONCRETE TECHNOLOGY SERIES – 10 SPON PRESS - 2002





BRE = Building Research Establishment / UK


http://projects.bre.co.uk/sd1/pdf/PartBv6.pdf ; http://www.bre.co.uk/page.jsp?id=1849

- Pedaço do concreto da fundação da ponte, deteriorado pelos Sulfatos.
- O concreto severamente degradado era retirado até com a mão.
- Formação de Taumasita na superfície do concreto até 3cm de profundidade.
- Os 5cm externos ficaram reduzidos a uma pasta.
- Detalhe mostrando os halos (auréolas) brancos, ricos em Taumasita, ao redor dos agregados dolomíticos.
- Dolomita = Ca Mg (CO₃)₂ = carbonato de cálcio e magnésio
- Todos os pilares foram demolidos e substituídos por novos pilares, mais robustos e feitos com cimento resistente aos sulfatos.

LES FISSURES DU CIMENT - causes et remèdes

ALBERT JOISEL

tradução espanhola da segunda edição francesa. editores técnicos associados - Barcelona -1969



Passarela de concreto armado em ambiente contendo enxofre na atmosfera.

A combustão de substâncias que contenham enxofre, principalmente o carvão, libera gases que contêm sulfeto de hidrogênio (gás sulfídrico = H_2S) e anidrido sulfuroso que se transforma em anidrido sulfúrico.

Esse anidrido sulfúrico ataca o concreto do mesmo modo que o ácido sulfúrico.

Os vapores sulfurosos também atacam as armaduras do concreto armado.

As armaduras da passarela de concreto armado da foto acima (não são visíveis na foto) estavam corroídas e provocaram a fissuração do concreto.


A grade também estava corroída, apesar da proteção da tinta.

Investigating Concrete Pipelines

A systematic approach for determining causes of deterioration

STEVEN H. GEBLER Concrete International/ JUNE 2003


Tubos de Esgoto em Concreto com 1,50m de Diâmetro e Pintados com Coal Tar Epoxy



Crown of sewer pipe exhibiting H2S attack; remnants of coal tar epoxy at the crown.

Topo do tubo de esgoto exibindo ataque de H2S; restos do revestimento de Coal Tar Epoxy (epóxicom alcatrão) no topo.

O pH medido nas paredes do tubo de concreto variava entre 1.0 e 8.0, a maioria próxima de 1.0, sendo portanto muito ácido.



Thin-section photomicrograph of a cross section of concrete (light brown) and gypsum crystals (whitish layer).


Micrografia ótica de uma lâmina fina de concreto (castanho claro) e cristais de gesso (camada branca). A existência do gesso confirma a presença do ácido H2S.

Avaliação do desempenho de cimentos CP II E e CPII F com diferentes teores de pozolanas frente ao ataque de íons Sulfato

BRUNO TASCA DE LINHARES - Projeto de Diplomação

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/26024/000754980.pdf?sequence=1

Orientadores : Denise C.C. Dal Molin e Lucília B. da Silva
UFRGS - Porto Alegre - 2010



Corrosão e lascamento devido à formação de etringita Biczok I. Concrete Corrosion - Concrete Protection. Chemical publishing - 1972



Barra de argamassa (25mm x 25mm x 285mm) para ensaio em solução de sulfatos segundo a norma ASTM C 1012 -95a

Resultados dos ensaios com CIMENTO CP II E e MICROSÍLICA




Figura 20: variação de comprimento das barras produzidas com cimento CPII E de referência




Figura 24: variação de comprimento das barras produzidas com cimento CPII E com 5% de substituição por sílica ativa




Figura 22: variação de comprimento das barras produzidas com cimento CPII E com 10% de substituição por sílica ativa

Resultados dos ensaios com CIMENTO CP II F e MICROSÍLICA




Figura 21: variação de comprimento das barras produzidas com cimento CPII F de referência




Figura 25: variação de comprimento das barras produzidas com cimento CPII F com 5% de substituição por sílica ativa




Figura 23: variação de comprimento das barras produzidas com cimento CPII F com 10% de substituição por sílica ativa

Barras de argamassa imersas em solução de sulfato de sódio



Barras de argamassa (25mm x 25mm x 285mm).

Avaliação do desempenho de cimentos CP II E e CPII F com diferentes teores de pozolanas frente ao ataque de íons Sulfato

BRUNO TASCA DE LINHARES

CONCLUSÕES

De acordo com a análise dos gráficos, pôde-se estabelecer uma escala de desempenho de acordo com os resultados obtidos. Levando-se em conta apenas os traços de referência, ou seja, sem adições pozolânicas, pode-se dizer que o cimento CPII E apresentou melhor desempenho que o cimento CPII F para todas as relações água/aglomerante estudadas, através do método da norma ASTM C 1012-95a. Possivelmente isso se deve à presença da escória de alto forno na composição do cimento CPII E, o que pode, por efeito pozolânico, ter consumido o hidróxido de cálcio, composto hidratado mais sensível ao ataque selenitoso, produzindo silicato hidratado de cálcio, C-S-H, principal composto da resistência do concreto.

Analisando, puramente as relações água/aglomerante, confirmou-se a expectativa de que uma menor permeabilidade/porosidade reduziria a penetração dos íons sulfato. Tanto para o cimento CPII E quanto para o CPII F, observou-se pelos resultados, que o desempenho na minimização da reação expansiva cresce na seguinte ordem: relação água/aglomerante 0,70, seguida por 0,48 e o melhor desempenho para a relação 0,35. Isso se deve à menor permeabilidade/porosidade conferida pela baixa quantidade de água, que dificulta a entrada dos íons sulfato e reações com os compostos hidratados do cimento.

Analisando as adições pozolânicas, os resultados indicaram a confirmação da hipótese do trabalho. As adições de 5% de sílica ativa apresentaram maior número de traços eficientes em relação aos traços de referência, seguidas pelas substituições por 10% de sílica ativa, 10% de metacaulim e 5% de metacaulim.

Com isso a capacidade de mitigação da reação expansiva com sulfatos cresce na seguinte escala de substituições de cimento: 5% de metacaulim, 10% de metacaulim, 10% de sílica ativa e 5% de sílica ativa. Pode haver, pelo que se observou com os resultados, um teor ótimo de substituição de cimento por sílica ativa entre 5 e 10% na redução dos efeitos expansivos com íons sulfatos.

ATAQUE POR SULFATOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO

DANIELE KULISCH

www.dcc.ufpr.br/mediawiki/images/1/1e/DANIELE_KULISCH.pdf
Universidade Federal do Paraná - CURITIBA - 2011

Orientador Prof^a Dr^a Laila Valduga Artigas

A agressividade do meio onde as estruturas de concreto estão inseridas pode reduzir a vida útil das mesmas significativamente, como ambientes urbanos, marinhos, industriais, esgotos, entre outros, que apresentam em comum o **íon sulfato.**

Este **íon sulfato** reage quimicamente com os compostos do cimento e forma produtos expansivos, provocando a fissuração e desagregação do concreto.

Nas Estações de Tratamento de Esgotos, o sulfato é responsável por problemas de odor e deterioração do concreto, ambos resultantes da redução de sulfato a sulfeto de hidrogênio e na seqüência, a ácido sulfúrico.

O presente estudo visa avaliar a quantidade de sulfatos presente em uma **Estação de Tratamento de Esgotos deteriorada**, comparando-a com os valores citados na literatura.

O valor encontrado de 45,35 mg de sulfato / Litro de água é condizente com a literatura, porém é um valor relativamente baixo para causar deteriorações tão severas quanto as observadas.

Na sequência, este trabalho busca comparar o efeito de diferentes concentrações de sulfato no concreto, utilizando o ensaio de variação dimensional.

É realizado o ensaio com diferentes soluções agressivas:

- 1 concentração da norma brasileira (100g de SO4²⁻/Litro = equivalente a 67605 mg de SO4²⁻/Litro)
- 2 concentração encontrada no primeiro ensaio (45mg de SO4²⁻/Litro)
- 3 concentração mínima (400 mg de SO4²⁻/Litro) segundo a norma européia EN
- 4 concentração máxima (1500 mg de SO4²⁻ / Litro) segundo a norma européia EN
- 5 solução padrão de água saturada com cal , sem SO4²⁻

Concluiu-se que a concentração de SO4²⁻ da norma brasileira causou expansão nas barras, enquanto as outras tiveram resultados difíceis de quantificar (manutenção do comprimento e até retração), concluindo que este ensaio é consistente apenas para concentrações elevadas de sulfatos.

Concluiu-se que o cimento utilizado, CP II F , não é resistente a sulfatos.

Sulfato nos esgotos

De acordo com Mockaitis (2008), a forma mais estável e difundida dos compostos de enxofre é o íon sulfato e este pode ser encontrado nos mais diversos tipos de águas de resíduos, desde o esgoto sanitário, na concentração de **20 a 50 mg/L** até em descartes industriais, em concentrações que podem variar de **12000 a 35000 mg/L**.

Dentre as emissões industriais, o autor destaca as indústrias de papel, de processamento de alimentos, de explosivos e atividades que fazem combustão de combustíveis fósseis.

Segundo a WATER ENVIRONMENT FEDERATION - WEF (1995), a concentração de sulfato em esgotos domésticos pode variar de **30 a 250 mg/L**.

Tabela 7: Faixas de variação das concentrações de sulfato e sulfeto para afluentes e efluentes dos reatores UASB tratando esgotos domésticos

Sulfato (mg/L)		Sulfeto (mg/L)		Referência
Afluente	Efluente	Afluente	Efluente	
20 – 60	1-9	0-2	8 – 14	Glória et al.⁴ (2008)
50 – 100	4 – 10	-	20 – 30	Singh e Viraraghavan 5 (1998)

Tabela 12: Nível de exposição aos sulfatos conforme normas técnicas existentes em outros paí

Norma técnica	Nível de exposição aos sulfatos	Sulfatos na água (ppm)
	Desprezível	0 ≤ SO ₄ ≤ 150
Norma ACI 240M 02 /Puilding and	Moderado	150 ≤ SO ₄ ≤ 1500
Norma ACI 318M-02 (Building code requirements for structural concrete)	Forte	1500 ≤ SO ₄ ≤ 10000
	Muito forte	SO ₄ > 10000
	Desprezível	0 ≤ SO ₄ ≤ 150
Manual do Concreto do U.S.	Fraco	150 ≤ SO ₄ ≤ 1500
Bureau of Reclamation Concrete	Regular	1500 ≤ SO ₄ ≤ 10000
Manual, publicado em 1966	Forte	SO ₄ > 10000
	S-3 moderado	150 ≤ SO ₄ ≤ 1500
Norma canadense A23.1.94	S-2 forte	1500 ≤ SO ₄ ≤ 10000
Norma canadense A25.1.84	S-1 muito forte	SO ₄ > 10000
	Ligeiramente agressivo	200 ≤ SO ₄ ≤ 600
Norma européia EN206-1:2000	Moderadamente agressivo	600 ≤ SO ₄ ≤ 3000
Norma daropola EN200-1.2000	Altamente agressivo	3000 ≤ SO ₄ ≤ 6000

Tabela 13: Nível de exposição aos sulfatos com presença simultânea de Mg, NH4 e Cl, conforme a Norma TGL 11 357

		Sulfatos em SO ₄ ²⁻ (ppm)			
		Mg < 100 ppm		Mg ≥ 100 ppm	
Níveis de agressividade da água		NH ₄ < 100 ppm			
		CI < 1000 ppm	CI ≥ 1000 ppm	NH ₄ ≥ 100 ppm	
I	Nula	< 250	< 250	< 100	
II	Fraca	250 a 350	250 a 400	100 a 200	
III	Média	350 a 600	400 a 700	200 a 350	
IV	Forte	600 a 1200	700 a 1500	350 a 600	
V	Muito forte	>1200	>1500	>600	

A norma européia CEB-FIP model code 1990 (1993) proporciona meios para avaliar o grau de agressividade química da classe de exposição, fornecendo valores limites para os teores de agentes agressivos em água ou solo, classificando, assim, o nível de agressividade química em fraco, moderado, forte e muito forte:

Tabela 14: Classificação da agressividade ambiental

Classe de agressividade	pН	CO₂ agressivo mg/L	Amônia NH₄ [†] mg/L	Magnésio Mg²⁺ mg/L	Sulfato SO ₄ ²⁻ mg/L	Sólidos dissolvidos mg/L
I	>6	< 20	<100	<150	<400	>150
II	5 – 5,9	20 – 30	100 – 150	150 – 250	400 – 700	150 – 50
III	4,5 - 5	30 – 100	150 – 250	250 – 500	700 - 1500	<50
IV	< 4,5	>100	>250	>500	>1500	<50

Fonte: CEB-FIP (1993)



Figura 18 : Caixa de distribuição do reator Anaeróbico UASB , de onde foi retirada a amostra da água para ensaio (2011)



Figura 19 : Vista geral da ETE visitada para coleta de amostra de concreto . Em destaque no círculo vermelho a comporta da próxima figura. (2011)



Figura 20 : Comporta aberta, cujas paredes de concreto apresentavam uma camada amarelada evidenciando a presença de enxofre. (2011)



Figura 21 : Amostra de concreto extraída da parede lateral da comporta .(2011)

A amostra de concreto recolhida no local, mostrada na figura 20, evidenciava a presença de enxofre, através da camada amarelada na superfície. O concreto estava tão frágil que desagregava com o toque das mãos.

3.2.3 Dosagem da argamassa

Conhecido o traço de 1:3,2 (cimento:areia) em massa, mistura-se 500g de cimento para 1600g de areia normal – quatro frações (400g de cada fração) e 300g de água (relação a/c = 0,6) para cada série.

Tabela 18: Materiais utilizados na dosagem das argamassas de cada série

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4	Série 5
Cimento (g)	500	500	500	500	500
Areia – cada fração (g)	400	400	400	400	400
Água (g)	300	300	300	300	300

Fonte: O autor (2011)

O cimento utilizado foi o CP II F e as frações de areia utilizadas foram: # 0,15 mm; # 0,30 mm; # 0,6 mm e # 1,2 mm. Este cimento foi escolhido por apresentar menos adição, o que interfere menos no resultado do ensaio.



Figura 31: Corpos-de-prova retirados dos moldes




Fig. 39 : Gráfico resultante do ensaio - expansões resultantes. Limite para cimento resistente a sulfatos = 0,03 %

SÉRIE 1: concentração estabelecida pela norma NBR 13583 (ABNT, 1996)

SÉRIE 2: concentração encontrada "in loco"

SÉRIE 3: concentração mínima - CEB

SÉRIE 4: concentração máxima - CEB

SÉRIE 5: Série padrão - água saturada com cal

Conclui-se através dos resultados analisados que o cimento CP II F utilizado não é resistente a sulfatos, como já era esperado, por conter adição apenas de fíler, em pequena quantidade. A norma NBR 13583 (ABNT, 1996) não estabelece limites para a expansão, mas usualmente, o limite utilizado é de 0,03%, sendo expansões inferiores a este limite referentes a cimentos resistentes a sulfatos. O valor encontrado pela SÉRIE 1 (especificada pela norma citada) é de 0,043%, superior ao limite. Além disso, percebe-se que a expansão provocada nas barras da SÉRIE 1 foi a maior de todas, em decorrência de ser a maior concentração.

As SÉRIES 2, 3 e 4, que foram adicionadas ao ensaio para efeito de comparação, apresentaram resultados subjetivos em virtude da pequena concentração de sulfatos e do tempo reduzido de ensaio. A SÉRIE 3 não apresentou variação dimensional alguma, enquanto a SÉRIE 4 retraiu. Conclui-se que o ensaio é realmente inconsistente para teores muito baixos de sulfatos. Vale lembrar que a norma indica apenas as SÉRIES 1 e 5, a colocação das demais foi sugestão nossa para fins comparativos.

ATAQUE POR SULFATOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DANIELE KULISCH

Universidade Federal do Paraná - CURITIBA - 2011

CONCLUSÃO

A concentração medida na água da ETE era $\left[SO_4^{2-} \right] = 45,35 \text{mg/L}$.

•••

Apesar de compatível com os valores da literatura, o valor encontrado é enquadrado em todas as normas citadas na literatura como concentração de ataque desprezível, sem danos à estrutura, o que não condiz com a realidade, visto que as recuperações são feitas nas ETE's com freqüência. A própria estrutura visitada apresenta-se muito deteriorada e será recuperada nos próximos anos, mesmo com apenas 15 anos de idade. É um indicativo que a agressividade é alta, mesmo com uma concentração de sulfatos considerada abaixo do padrão. A norma brasileira NBR 12655 (2006) apresenta como valor mínimo 150 mg/L de sulfato para a agressividade passar de fraca a moderada.

Vale a pena se questionar e investigar se o padrão das normas não está superestimado?

O teor de sulfatos utilizado no ensaio padrão da norma NBR 13583 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, 1996) é bastante elevado (100g/L Na₂SO₄ equivale a 67605,63 mg/L SO₄²⁻), sendo um valor muito superior aos valores reais encontrados nas Estações de Tratamento (45,35 mg/L SO₄²⁻). Esta diferença de ordem de grandeza dos teores de sulfato teórico e prático se dá devido ao ensaio ser acelerado: pretende-se em apenas 42 dias já obter um resultado que, nas ETE´s, demoram anos para aparecer.

CEMENT - principles of production and use

Friedrich W. Locher

Editora: BAU-TECHNIK - 2006

Influence of cement composition and additions on sulfate resistance Foram ensaiados cimentos compostos de clinquer + escória de alto forno.

Ensaios divulgados em ZKG INTERN. 19 - 1966 - No 9 pp 395 - 401

Componente	Clinquer I %	Clinquer II %	Clinquer no Brasil segundo Holdercim %
C3S	45	55	50 a 65
C2S	31	17	15 a 25
C3A	0	11	6 a 10
C4AF	19	12	3 a 8
C2F	2	0	
CaO			59 a 67
SiO2			16 a 26
Al2O3			4 a 8
MgO			0,8 a 6,5

Componente	Escória de alto forno 11,0 %	Escória de alto forno 17,7 %	Escória de alto forno no Brasil Segundo Acelor / Tubarão %
CaO	44,6	44,7	41,60
SiO2	36,0	29,3	33,65
Al2O3	11,0	17,7	12,42
MgO	2,6	5,3	7,95


Argamassas já endurecidas, feitas com o Clinquer I , sem C3A, foram finamente moídas e colocadas em suspensão em soluções de sulfatos.

Observou-se que os produtos da hidratação do Clinquer I, sem C3A, não reagem quimicamente com os sulfatos.

Por isso os concretos feitos com cimentos não contendo C3A , ou contendo muito pouco C3A, são resistentes ao ataque de sulfatos.


CEMENT - principles of production and use Friedrich W. Locher - 2006





CEMENT - principles of production and use Friedrich W. Locher - 2006

Influence of cement composition and additions on sulfate resistance



CEMENT - principles of production and use

Friedrich W. Locher

Editora: BAU-TECHNIK - 2006

Influence of cement composition and additions on sulfate resistance

Conclusões

A resistência aos sulfatos do cimento composto,

Clinquer Portland + Escória de Alto Forno, depende de:


- porcentagem (%) de Escória de Alto Forno na mistura Clinquer + Escória.
 - o só uma porcentagem de escória entre (65% e 80%) é eficiente.
 - o isso corresponde ao teor de escória do cimento CP III (70%) da ABNT
- teor (%) de C₃A do clinquer Portland
 - o só um teor de C3A < 5% é eficiente
- teor (%) de Al₂O₃ da escória de alto forno
 - o o teor de Al_2O_3 na escória da mistura deve ser < 11%
- finura do clinquer Portland
 - o a finura do clinquer Portland deve ser > 3000 cm2/g
- finura da escória de alto forno
 - o a finura da escória deve ser > 4000 cm2/g
- As figuras motram que, independente do teor de C₃A no clinquer, a resistência aos sulfatos inicialmente diminui com a adição de escória e só aumenta a partir de 65% de teor de escoria.
- Entre os teores 20 % e 55 % (em massa) de escória a resistência aos sulfatos é muito pequena, mesmo com o clinquer Portland não contendo C3A.

Mechanismen des Sulfatangriffs auf Beton – Phasenneubildungen und Expansionsdrücke in Mörteln unter Na₂SO₄ Belastung

Mecanismos do ataque dos sulfatos ao Concreto - Transformações de fases e pressões de expansão nas argamassas sob o ataque de sulfato de sódio Na₂SO₄ http://d-nb.info/1044680431/34

WOLFRAM MÜLLAUER


Dissertation - Technischen Universität München - 2013



Fases do clinquer Produtos da hidratação Produtos da reação com sulfato

Klinkerphasen Hydratationsprodukte


Reaktionsprodukte mit Sulfat




- Hidratação do cimento Portland e possíveis reações químicas em um ataque de sulfatos ao concreto.
- Deve-se usar um clinquer com baixo teor de **C3A**. A DIN EN 1164 prescreve C3A < 3%.

Resumo Geral por Eduardo Thomaz

- 1. A degradação do concreto mostrada nas diversas fotos é o resultado da reação química dos sulfatos com o cálcio e o alumínio do cimento formando **Gesso** ou **Etringita**.
 - (Obs. : Durante a fase inicial de hidratação do cimento a etringita também se forma, mas não causa problemas pois ainda há vazios suficientes para o aumento de volume)
- 2. Nessa reação química há um grande aumento de volume rompendo a parte externa do concreto.
 - O produto dessa reação química é uma pasta mole semelhante a um "mingau", ver página 76.
- 3. Para obter um concreto sem deterioração na presença dos sulfatos, usar, pela ordem decrescente de eficiência:
 - 1° Usar um fator (água/cimento) \leq **0.40**, isto é, fcm \approx 55 MPa e fck \approx 55-6,6= 48MPa




2º - Usar muito Cimento **RS** no traço \geq 400 kg/m3.



 3^{o} - Usar Microsílica no teor de $\approx 5\%\,$ da massa de cimento.

Obs. : Em situações onde a exposição aos sulfatos é intermitente, ora seco ora molhado, a adição de microsílica não é eficiente.

- 4° Usar Cimento com baixo teor de C3A (aluminato tricálcico), que é o chamado cimento resistente a sulfatos **RS** com C3A< 5%.
- 5° Se for usado cimento composto de Clinquer Portland + Escória de Alto forno, o teor da Escória de Alto Forno no cimento composto deve ser maior que 65% em massa. O cimento CP III da ABNT satisfaz se tiver esse teor > 65% .
- 6° A cura úmida prolongada é indispensável para aumentar a resistência ao ataque de sulfatos, pois evita que micro-fissuras surjam durante o endurecimento do concreto.
- 7º Já existem alguns cimentos super-sulfatados, sem qualquer teor de C3A, para uso em obras expostas a sulfatos. Ver links na página 4.
- 4. Revestimentos com Epóxi são eficientes mas não se mostraram muito duradouros.
- 5. Selantes com base em Silano e Selantes com base em Siloxano se mostraram muito eficientes. A manutenção também é indispensável.
- 6. Revestimentos com PVC podem ser usados.
- 7. Uma execução correta com um cimento adequado aumenta a durabilidade.



8. Eduardo Thomaz