	Demolição de Estrutura - Parte 1	Prof. Eduardo Thomaz Nota de Aula

DEMOLIÇÃO IMPRUDENTE DE CAIXA DE ÁGUA COM 4 PILARES

LOCAL ; Patané, zona rural de Ares, a 58 km de Natal.

DATA : 28 de setembro de 2020

Caixa d'água quase cai sobre trabalhador no RN

LOCALIZAÇÃO = 6 10 44.35 S 35 7 46.70 W

Google Maps

https://protecao.com.br/geral/caixa-dagua-cai-sobre-trabalhador-em-cidade-do-rn/

Google Maps

" Uma caixa d'água de aproximadamente 5 metros de altura desabou na tarde desta segunda-feira (21) enquanto estava sendo demolida.

O acidente aconteceu na comunidade de Patané, zona rural de Arez, a 58 km de Natal.

Ninguém se feriu.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ouvir o barulho similar ao de uma britadeira – equipamento utilizado na construção civil para quebrar e perfurar concreto.

Também é possível ver dois homens próximos a uma coluna de sustentação da estrutura. Em seguida, a caixa d'água desativada desaba, formando uma densa cortina de poeira.

De acordo com moradores ouvidos pela reportagem, a caixa d'água apresentava problemas estruturais e estava inclinando em direção às residências.

Os moradores solicitaram a demolição do reservatório, que não era mais usado, ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Arez.

A demolição começou ainda na semana passada, pela parte superior.

Segundo os moradores, durante o fim de semana, uma equipe de engenharia tentou derrubar a estrutura usando tratores e cabos de aço.

Não funcionou.

Nesta segunda-feira, uma nova equipe chegou ao local para seguir o trabalho de demolição.

Por volta das 16h, quando um funcionário usava uma espécie de britadeira numa coluna de sustentação, a estrutura foi ao solo. **Apesar da imagem impressionante, o trabalhador e o supervisor da obra conseguiram escapar ilesos do acidente**.

A produção da Inter TV Cabugi conversou por telefone com o funcionário que trabalhava na obra.

Ele confirmou que usava um martelete elétrico e que seguia orientações de um engenheiro.

O homem, que não quis se identificar, disse que conseguiu escapar porque, ao perceber que a estrutura estava desabando, correu.

O outro homem que estava no local, que seria o engenheiro, também escapou da mesma forma. Nenhum dos dois se feriu.

A reportagem tentou contato com o SAAE de Arez, mas até o momento não teve retorno **"**

Comentário de E.C.S.THOMAZ

Demolir uma estrutura cortando as bases dos pilares com marteletes manuais é uma tentativa de "suicídio".

https://portaldorn.com/video-caixa-dagua-desaba-em-cidade-do-interior/

https://portaldorn.com/wp-content/uploads/2020/09/IMG_20200922_142101.jpg

+ + +

Ver Vídeos

Tocador de Vídeo

https://portaldorn.com/wp-content/uploads/2020/09/VID-20200922-WA0043.mp4

Tocador de Vídeo

https://portaldorn.com/wp-content/uploads/2020/09/VID-20200922-WA0044.mp4

CAIXA DE ÁGUA VAZIA , OBRA SENDO DEMOLIDA

http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/videos/t/g1-rn/v/caixa-dagua-cai-sobre-trabalhador-em-arez-no-rn/8874642/

BASES DE 2 PILARES JÁ DESTRUÍDAS POR MARTELETES MANUAIS , PARA DEMOLIR O RESERVATÓRIO

ZOOM - CAIXA VAZIA, OBRA SENDO DEMOLIDA

BASES DE 2 PILARES JÁ QUASE TOTALMENTE DESTRUÍDAS POR MARTELETES

CAIXA D'ÁGUA CAI, QUASE SOBRE TRABALHADOR

m

n

CAIXA D'ÁGUA CAINDO

Arez, no RN

Arez, no RN

Arez, no RN

+ + +

Rever Vídeos

Tocador de Vídeo

https://portaldorn.com/wp-content/uploads/2020/09/VID-20200922-WA0043.mp4

Tocador de Vídeo

https://portaldorn.com/wp-content/uploads/2020/09/VID-20200922-WA0044.mp4

https://portaldorn.com/video-caixa-dagua-desaba-em-cidade-do-interior/

https://portaldorn.com/wp-content/uploads/2020/09/IMG_20200922_142101.jpg

+ + +